

附件

郑州登封市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-001	10月3日	郑州市	登封市	大冶镇朝阳沟	钰钟功能材料有限公司	河南省郑州登封市X044(登白线)	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 成型车间未按环评要求设置布袋除尘器；2. 隧道窑废气通过干燥窑排气筒直接排放，还存在一个不应有的排气筒。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-002	10月9日	郑州市	登封市	登封市大金店镇雷村	迅达路桥工程有限公司	河南省郑州市登封市G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：.要求改为清洁能源天然气，现场发现仍然在使用煤粉炉（5吨以下）。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-09-003	10月12日	郑州市	登封市	登封市大冶镇沁水村	恒发石料厂	河南省郑州市登封市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题:破碎石场原料露天堆放，未采取防尘降尘措施，破碎石输送皮带未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-004	10月13日	郑州市	登封市	登封市宣化镇王家庄	宣化镇王家庄沙场	河南省郑州登封市宣化镇王家庄	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业有明显生产痕迹。存在问题：1. 物料露天堆放，未采取防尘降尘措施；2. 洗砂料废水未经处理通过白色塑料管直接外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-005	10月6日	郑州市	登封市	登封市阳城工业区	新晟洗煤有限公司	河南省郑州登封市S237(阳城大道)	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 现状评估报告中要求在破碎与筛分过程中安装袋式除尘器，然后通过15米高的排气筒排放，企业未安装；2. 筛分、破碎设备未做单独的全封闭，设备安装在煤棚内封闭不完善；3. 煤泥露天堆放且没有防渗。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-006	10月11日	郑州市	登封市	告成镇	告成镇	中国河南省 郑州登封市 青朱线	露天焚烧	登封市东华镇石桥村田间正在焚烧秸秆。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HN-09-007	10月6日	郑州市	登封市	告成镇北 沟村	汇丰矿产品 销售有限公司 告成分公司	河南省郑州 登封市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:物料露天堆放,未采取防尘降尘措。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-008	10月5日	郑州市	登封市	君召乡陈窑村	君召乡陈窑村村委向西500米全进军洗砂厂	登封市君召乡陈窑村村委向西500米	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 无环保手续；2. 洗砂废水未经处理直接排放到未做防渗的土坑里；3. 物料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-009	10月6日	郑州市	登封市	卢店镇槐树坪	卢店镇槐树坪中国石化加油站对面无名物料堆场	河南省郑州市登封市S237	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，沙堆露天堆放，未采取扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-010	10月3日	郑州市	登封市	卢店镇张家门村	亿中耐材有限公司	河南省郑州市登封市卢店镇张家门村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 排气筒排高度不到15米，产生工序未安装集尘罩；2. 原料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-011	10月3日	郑州市	登封市	卢店镇张家门村	卢店镇腾达磨料厂	登封市卢店镇张家门村	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产，现场临时停产。存在问题：1. 环评影响登记表上要求生产在破碎、筛分、包装等环节通过布袋除尘器后由15米排气筒排放，但是现场北边破碎有一套除尘装置但是无集尘罩，无组织排放严重，排气筒高度不够15米；2. 南边的筛分、包装厂未安装除尘器设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-012	10月4日	郑州市	登封市	宣化镇	永太丰新材料有限公司	河南省郑州市登封市X044(登白线)	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 未验先投；2. 回转窑废气经除尘器除尘后直接排放，双碱脱硫装置停用；3. 窑头除尘器未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-013	10月13日	郑州市	登封市	宣化镇青 石沟村	丰华工贸 有限公司	河南省郑州 登封市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1.露天筛分，未安装收尘设施；2.原材料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-014	10月1日	郑州市	登封市	中岳办交 河口村	新亚钢构 工程有限 公司	河南省郑州 登封市登封 东立交桥	排污口不规 范	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：抛丸废气排气筒高度未到达环评要求的15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日