

附件

郑州市国家高新技术产业开发区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-------------|------------|------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------|--------|
| HN-09-032 | 10月8日 | 郑州市 | 国家高新技术产业开发区 | 梧桐路办事处 | 拓洋实业有限公司 | 中国河南省郑州市高新区科学大道76号 | 其他涉气环境问题 | 检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1.该企业发酵车间厂房窗户敞开,废气不能全面收集,该发酵车间有12个发酵反应釜,2台低温等离子处理设施,在车间下风向有明显刺激性异味;2.现场污水处理厂曝气池取水样1000ml,经过量筒30分钟静置之后污泥沉降比为83%,超过于30%~80%的设计指标要求。 | 调查核实,责令整改。 | 10月31日 |
| HN-09-033 | 10月1日 | 郑州市 | 国家高新技术产业开发区 | 长椿路7号 | 一方电气股份有限公司 | 中国河南省郑州市高新区长椿路7号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:挤塑工序配套的VOCs处理设施未开启。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 11月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|---|---|--------|
| HN-09-034 | 10月4日 | 郑州市 | 国家高新技术产业开发区 | 中国河南省郑州市高新技术产业开发区雪松路4号 | 正星科技股份有限公司 | 中国河南省郑州市高新技术产业开发区雪松路4号 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:总装车间内刷漆、烘干生产线正在运行,未安装VOCs治理设施,有机废气无组织排放。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 11月15日 |
| HN-09-035 | 10月7日 | 郑州市 | 国家高新技术产业开发区 | 中国河南省郑州市高新区垂柳路西段 | 顺发医疗器械有限公司 | 中国河南省郑州市高新区垂柳路西段 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:焊接车间焊机正在使用,焊烟净化器未开启(电源未接通、设备开关未开启)。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 11月15日 |
| HN-09-036 | 10月8日 | 郑州市 | 国家高新技术产业开发区 | 中国河南省郑州市高新区玉兰街15号 | 天方药业中药有限公司 | 中国河南省郑州市高新区玉兰街15号 | 治污设施不正常运行 | 检查时发现,该企业正在生产。存在问题:污水处理站废气处理设施正在运行,风机开启,但喷淋系统未按环评要求加入碱液,厂界异味明显。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 11月15日 |