

附件

郑州市郑东新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-081	10月13日	郑州市	郑东新区	龙源路	豫接汽车修理有限公司	中国河南省郑州市郑东新区中州大道东侧海燕汽贸园南边	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 喷漆房作仓库使用，废气处理室铁板锈蚀掉落，损坏严重无法使用；2. 露天喷漆，有油漆桶，喷枪，喷漆保护纸(使用过的，上面有油漆痕迹，显示近期有喷漆)，油漆桶内油漆为近期新调制，有自喷漆数瓶；3. 现场工人正在打磨，经询问，该工人承认，近期环保抓得严，白天不喷，晚间露天喷漆。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-082	10月5日	郑州市	郑东新区	圃田乡	陇海铁路、京港澳高速公路和潮河交汇处无名施工工地	中国河南省郑州市经济技术开发区陇海铁路南，京港澳高速东，漕河西交叉口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业，扬尘污染严重；2. 大量渣土露天堆放，未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-083	10月11日	郑州市	郑东新区	豫兴路街办	006县道与万三公路交汇处西侧无名水泥搅拌站	中国河南省郑州市郑东新区万三路006县道与万三公路交汇处西侧	未安装治污设施	检查时发现，该企业未在生产。存在问题：1. 该单位从事水泥搅拌加工，有大型水泥搅拌机2台，生产时产生粉尘，进料口未密闭，搅拌站和传输带均未配备任何粉尘收集和处理设施；2. 有2000平方物料（水泥，黄土）堆场未覆盖；3. 主要道路未硬化。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日