

附件

开封市鼓楼区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-099	10 月 8 日	开封市	鼓楼区	鼓楼区	鼓楼区东 立 铸 造 有 限 公 司 对 面 院 内 无 名 沙 土 堆 场	中国河南省 开封市开封 县 G310(连 天线)	物 料 堆 场 未 落 实 扬 尘 治 理 措 施	现场检查发现，该堆场大量沙土及建筑垃圾露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-100	10月12日	开封市	鼓楼区	金明大道 20号	开封中瑞 农机零部 件有限公 司	中国河南省 开封市开封 市市辖区金 明大道16	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1号、2号喷漆房为60m*36m*15m高的连体钢结构厂房，厂房内部未见封闭式喷漆房，厂房中部和北侧各建有一条约30多米长的漆雾收集管道，因未实现封闭负压，实际运行漆雾收集效率较低。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-101	10月5日	开封市	鼓楼区	金明大道 5号	鑫达电机 有限公司	中国河南省 开封市开封 市市辖区	未落实 VOCs 整治要求	该企业正在生产，该企业有两个金加工生产车间，一间喷漆车间，配套建设有 VOCs 处理设施。存在问题：浸漆车间，配套建设有 VOCs 处理设施，据该企业环境影响报告表显示，该处理设施建设内容为：UV 光氧催化+活性炭吸附+15m 排气筒，该处理设施内装置的活性炭仅放置一盒。企业无法提供更换活性炭等废物，也未能提供活性炭购买合同。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日