

附件

邢台市内丘县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-989	10月12日	邢台市	内丘县	南赛乡	中国电建路桥太行山高速3号搅拌站	中国河北省邢台市内丘县平赞高速(在建)与328省道交界处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.原料库未四面密闭,物料露天堆场未覆盖;2.生产工序无任何粉尘收集处理装置;3.进料带未全面密闭;4.进出口处无车辆冲洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HB-09-990	10月8日	邢台市	内丘县	内丘镇	碧桂园建筑工地	中国河北省邢台市内丘县内丘镇朝阳南大街与康庄东路交汇处东北角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工。存在问题:1.主要道路未硬化;2.未设置车辆冲洗平台。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日