

附件

邢台市邢台县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1024	10月9日	邢台市	邢台县	皇寺镇谭 村村西	邢台市畜 禽良繁总 场	中国河北省 邢台市邢台 县	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤 锅炉，未按要求拆除，现场有燃煤堆放。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1025	10月6日	邢台市	邢台县	会宁镇东沙窝村	邢台市邢台县会宁镇东沙窝村无名砂场(中铁六局集团丰桥桥梁有限公司邢台分公司北侧)	中国河北省邢台市邢台县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该无名沙场位于中铁六局集团丰桥桥梁有限公司邢台分公司北侧,距离107国道西首约200米处,现场未生产,发现以下问题:1.该沙场建有滤沙机器1台,现场未做任何未封闭措施,砂料场也未落实防尘措施,现场有明显扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HB-09-1026	10月12日	邢台市	邢台县	路罗镇	邢台县路罗镇路罗村游客集散中心工地往西200米处无名沙场	中国河北省邢台市邢台县S323	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该砂石筛选场正在生产,发现以下问题:1.该砂石筛选场建有筛选设施1套,为露天生产,筛沙机与传输带均未落实封闭设施,生产过程中有明显扬尘,且现场无任何防尘措施;2.该筛选场现场有较多沙堆,且沙堆较大,均未落实防尘遮盖,总面积超过500平方米;3.该筛选场现场有员工正在作业,但无法提供相关证照。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1027	10月10日	邢台市	邢台县	南石门镇	南石门镇 皇羊路与 S322省道 交叉口移 动加油车 (冀 EGB779)	中国河北省 邢台市邢台 县 S322	黑加油站	现场检查，在南石门镇皇羊路与 S322 省道交接口，发现一辆移动加油车（冀 EGB779）正在销售柴油，无任何手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-1028	10月13日	邢台市	邢台县	南石门镇	邢台县南 石门兴顺 编织袋厂	中国河北省 邢台市邢台 县 S322	未落实 VOCs 整治要求	现场检查是发现，该厂正在生产，主要从事编织袋的制袋与印刷加工，存在以下问题：1. 该厂建有油墨印刷设施1台，现场未生产，但设备有温度，槽内有较多油墨，印刷设施未落实 VOCs 治理设施；2. 该厂切袋设施现场未生产，但具备随时生产的条件。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-1029	10月7日	邢台市	邢台县	邢台县龙 泉寺乡漳 沱村	邢台县漳 沱佳通汽 车修理门 市	中国河北省 邢台市邢台 县 S323	未落实 VOCs 整治要求	经检查，该汽车修理部现场正在营业，发现以下问题：1. 该修理部现场正在开放式钢棚下对车辆进行喷漆作业，无任何污染防治设施，喷漆废气呈无组织扩散进入外环境；2. 修理部建有喷漆房1个，未安装 VOCs 废气处理设施，现场未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1030	10月8日	邢台市	邢台县	邢台县羊范镇咽喉村东	邢台金星冶金矿业有限公司	中国河北省邢台市邢台县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经检查，公司主要从事石料粉碎加工，现场生产正在进行，发现以下问题：公司物料堆场未落实遮盖，面积超过1000平方米，现场部分车辆正在卸载石料，水喷淋及水炮未开启，有明显扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-1031	10月4日	邢台市	邢台县	晏家屯镇城界村	邢台县晏家屯镇城界村无名家具厂(优速快递院内)	中国河北省邢台市邢台县G107(京深线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.建有喷漆房2个，工人正在进行喷漆作业，使用有机溶剂，喷漆房未安装VOCs废气收集处理设施，有机废气直排；2.打磨切割有粉尘产生，未安装粉尘收集设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1032	10月9日	邢台市	邢台县	羊范镇	222省道隆基乐叶光伏对面十九香锅旁黑加油站	河北省邢台市桥西区222省道隆基乐叶光伏对面十九香锅旁	黑加油站	现场检查，s222省道十九香锅后院停车场内有一个加油机。现场发现问题：1. 该加油站无销售汽油相关手续；2. 现场安装有1台加油机配套加油枪及输油管，线完好，加油机在外面有2个油桶，加油机处于开启状态；3. 加油机未安装油气回收装置。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-1033	10月10日	邢台市	邢台县	羊范镇	205县道南石门镇华晨山庄往西100米处无名渣土堆	中国河北省邢台市邢台县G2516(邢汾高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日