

附件

安阳市安阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-145	10月6日	安阳市	安阳县	安阳县北郭镇邓庄村	安阳市鑫亚型煤有限公司	河南省安阳市北郭镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.原料装卸车间没有喷淋系统,不符合环评要求;2.部分物料露天堆放,未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-146	10月3日	安阳市	安阳县	安阳县韩陵镇东大佛村	同辉商砼有限责任公司	河南省安阳市安阳县韩陵镇	未安装治污设施	检查时发现该企业未生产，存在问题：企业未开工，但已具备生产能力。场地的喷淋洒水，车辆清洗围挡都已落实。但粉仓仓顶呼吸孔未安装除尘器，不符合环评要求。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-147	10月9日	安阳市	安阳县	安阳县吕村镇安阳东部装饰材料综合市场后面	安阳东部装潢材料综合市场后面无名物料堆场	河南省安阳市安阳县吕村镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该堆场物料露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-148	10月13日	安阳市	安阳县	安阳县吕村镇姜河干	安阳县吕村镇燕军沙石料场	河南省安阳市安阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：物料露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-149	10月2日	安阳市	安阳县	白壁镇新安路与安阳东站中间施工工地	礼湖公园项目建筑工地	安阳县白壁镇新安路与安阳东站中间施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工，存在以下问题：1. 现场用于置换的水泥灰堆、土灰未覆盖；2. 部分已施工完成的护坡以及绿化带未覆盖；3. 施工用料的石子、水泥、沙随意堆放，未设置专门堆放场所；4. 用于填埋建筑废料随意堆放；5. 进出口冲洗车辆装置或许简单，是临时设施，没有围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-150	10月3日	安阳市	安阳县	韩陵镇韩陵乡开发区	晟英达面粉厂	河南省安阳市安阳县韩陵镇	治污设施不正常运行	检查时发现该企业未生产，存在问题：配套旋风布袋除尘器长期没使用，已堆满积尘。筛选工序未采取任何防治措施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日