

附件

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-205	10月7日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	宝山循环经济产业集聚区	宝瑞德华化工有限公司	中国河南省鹤壁市宝山经济循环集聚区宝园路西端	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，配置有天然气锅炉一台正处于运行状况。存在的问题：1. 供热用的天然气锅炉通过排气筒正向外排气，排气筒高度低于15米；2. 厂区内施工区进行露天喷漆作业，有机废气直排。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-206	10月7日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	循环经济产业集聚区	能源化工集团鹤壁煤化工有限公司	中国河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝园路东段	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：酸喷淋塔的喷淋液经现场 pH 试纸测试数据为 8 左右，酸喷淋塔的喷淋液用的是 30%的盐酸，正常运行 PH 值应为 3 左右。现场检查 PH 自动控制仪显示酸喷淋塔喷淋液数值为 3 左右，PH 仪已损坏。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-207	10月7日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	循环经济产业集聚区	宝山建材有限公司	中国河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝山大道东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：部分物料露天堆放，防尘网覆盖不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日