

附件

鹤壁市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-208	10月1日	鹤壁市	城乡一体化示范区	高村镇	南海港湾 施工工地	淇县高村镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在施工。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 大面积裸土堆场未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-209	10月11日	鹤壁市	城乡一体化示范区	高村镇	高村镇杨吴村西侧 焚烧垃圾点	中国河南省鹤壁市淇县高村镇杨吴村西	露天焚烧	现场检查时该点正在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-210	10月3日	鹤壁市	城乡一体化示范区	古城办事处	古楼办事处王屯村五组以西焚烧秸秆点	中国河南省鹤壁市淇县	露天焚烧	检查时发现，古楼办事处王屯村五组以西正在焚烧秸秆，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HN-09-211	10月1日	鹤壁市	城乡一体化示范区	清水湾办事处	文化旅游风情街区项目E区施工工地	中国河南省鹤壁市浚县黄山路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 施工道路未全部硬化；2. 雾炮机未使用；3. 场地未采取散水降尘措施，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日