

附件

鹤壁市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-214	10月2日	鹤壁市	经济技术开发区	渤海办事处	金龙马新型建材有限公司东侧无名物料堆	中国河南省鹤壁市淇滨区鹤煤大街中段	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，在鹤壁市金龙马新型建材有限公司东边和北边方向，有大量物料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-215	10月11日	鹤壁市	经济技术开发区	海河路办事处	华中星科技电子有限公司	中国河南省鹤壁市淇滨区延河路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：焊接工序产生的废气经侧吸收集后由引风机吸引后经15米高排气筒直接排放，未按环评要求安装冲激式除尘器对焊接烟气进行处理。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日