

附件

焦作市修武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-405	10月1日	焦作市	修武县	修武县产业集聚区 华芳路中段南侧	伊赛牛肉有限公司	中国河南省 焦作市修武县 华芳路	未安装治污设施	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：病死牛焚烧装置未按照环评要求安装自带旋风除尘、干式吸收装置、布袋除尘器，排气筒高度不足十五米。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-406	10月3日	焦作市	修武县	修武县产业集聚区西片区新焦路南侧	惠源金属有限公司	中国河南省焦作市修武县 S233	排污口不规范	现场检查，该企业未生产。存在问题：未按环评要求在铝棒热熔挤压工序安装烟尘收集处理设施（15米高空排放烟囱）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-407	10月11日	焦作市	修武县	修武县东常村南地	天宇新型建材厂	中国河南省焦作市武陟县 X002	治污设施不正常运行	现场检查，该企业正在生产。存在问题：现场检查破碎工序正常生产，但袋式除尘设施未开启，电源开关处于OFF状态，粉尘无组织排放严重。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-408	10月9日	焦作市	修武县	修武县华芳路西段	华芳路西段无名纸箱厂	修武县华芳路西段（栗子园饮料厂西侧隔壁）	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：未取得环保手续；印字工序未安装废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-409	10月9日	焦作市	修武县	修武县小营工贸区华芳路西段路北	河南大地腾飞智能科技有限公司	中国河南省焦作市修武县华芳路	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：切割工序未按环评要求设置集气罩、配备袋式除尘器及15米排气筒。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-410	10月5日	焦作市	修武县	修武县郇封镇焦庄村南	祥运环保建材厂	中国河南省焦作市武陟县郇封镇	排污口不规范	现场检查，该企业正在生产。主要从事红砖生产，存在问题：搅拌工段排气筒烟囱高度为12米，未按环评要求设置为15米；物料转运过程，按环评要求应当密闭的传送带几处出现大面积破损现象，粉尘排放严重。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日