

附件

焦作市中站区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-411	10月3日	焦作市	中站区	018 县道 与晋新高速交叉点	王永根物料堆场	中国河南省 焦作市中站区 G5512(晋新高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：物料堆场未覆盖，未采取洒水喷淋等防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-412	10月1日	焦作市	中站区	冯封街办事处	龙麟佰利联集团股份有限公司	中国河南省 焦作市中站区冯封街办事处	其他涉气环境问题	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：污水处理设施，在污水处理过程中，氧化钙和硫酸反应过程中高温下产生的恶臭无组织排放。	调查核实，责令整改。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-413	10月6日	焦作市	中站区	许衡街道	德航耐磨材料有限公司	中国河南省焦作市中站区纬五路与经三路交叉口	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该公司未生产。经询问，该公司为减少用电费用而夜间生产。电解炉尚有余温。存在问题：小磨车间制砂工段进料口和出料口未安装除尘设备，存在工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-414	10月6日	焦作市	中站区	许衡街道	伴侣纳米材料工程有限公司	中国河南省焦作市中站区焦克路中段	未安装治污设施	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：球磨、筛选工段没有按照环评要求安装布袋除尘设施。烧结工段的废气收集后通过管道排放，未达到环评规定的15米高空排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月20日
HN-09-415	10月7日	焦作市	中站区	许衡街道	中站停保场建设工地	中国河南省焦作市中站区解放西路与中南路交叉口西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在作业。存在问题：土方作业未落实湿法作业。石料和土方未进行有效苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日