

附件

宝鸡国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-173	10月1日	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	陈仓区滨河路	钛及钛合金军民融合产业园土石方工地	陕西省宝鸡市陈仓区滨河路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：1. 工地进出口路面未硬化，无冲洗设施，积尘重；2. 施工时未采取湿法作业；3. 裸露回填土未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日