

附件

## 宝鸡市岐山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-187	10月1日	宝鸡市	岐山县	风鸣镇五 里铺村	陕西永固 混凝土有 限公司	中国陕西省 宝鸡市岐山 县风鸣镇五 里铺村	未安装治污 设施	经现场检查,该企业未生产,发现问题:1.筒仓仓顶除尘器未安装,搅拌机主楼布袋除尘未安装;2.原料堆场密封不完善。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日