

附件

宝鸡市太白县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-190	10月4日	宝鸡市	太白县	咀头镇	太白县海浪热力工程有 限 公 司	中国陕西省宝鸡市太白县北大街28号	排 污 口 不 规 范	现场检查发现该企业未生产。存在问题：烟囱高度17米左右，与环评批复不符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX（陕西） -09-191	10月4日	宝鸡市	太白县	咀头镇	中国石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 陕 西 宝 鸡 销 售 分 公 司 太 白 公 司 加 油 站	陕西省宝鸡市太白县北大街汉源路一号	未 安 装 油 气 回 收 装 置 或 装 置 不 正 常 运 行	现场检查时该加油站正在营业，检查发现以下情况：1. 该加油站安装有油气回收设施；2. 该加油站4号加油机的油气回收真空泵在加油时未运行（加油时真空泵无震动及无运行后余温）；3. 该加油站不能提供4号加油机油气回收设施运行维护记录。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-192	10月5日	宝鸡市	太白县	咀头镇	宝鸡万隆石化能源有限公司太白加油站	中国陕西省宝鸡市太白县眉太线	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该企业正常营业。存在问题：5号加油枪加油时油气真空泵未运行（油气真空泵轮叶未转动、手感没有余热和振动）。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX（陕西） -09-193	10月6日	宝鸡市	太白县	咀头镇	太凤高速公路第一标段混凝土拌合场	中国陕西省宝鸡市太白县 S210	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该混凝土拌合场正在生产。存在问题：1. 混合搅拌罐填充水泥粉时，灌顶出风口、卸料口出现大量粉尘；2. 未能提供罐内过滤、布袋等除尘设施更换维护记录，造成大量粉尘外散，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-194	10月5日	宝鸡市	太白县	鹦鸽镇	太白县石头河鹦鸽镇防洪工程	中国陕西省宝鸡市太白县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场发现搅拌站一个未生产。存在问题：1. 现场料堆未覆盖无抑尘防尘设施；2. 上料口提升机无喷淋、降尘设施；3. 现场进出口地面未硬化，未安装车辆冲洗装置，地面积尘严重，极易造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日