

附件

渭南市富平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -09-243	10 月 7 日	渭南市	富平县	老庙镇	陕西建工 第十建设 集团有限 公司建筑 工地	富平县老庙 镇 X220 杨 爵故里路口 对面老庙至 仁和改建工 程施工工地	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：施工现场无围挡，工地 2000 立方米以上土方未覆盖，现场无洒水洒水降尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10 月 31 日
SX (陕西) -09-244	10 月 6 日	渭南市	富平县	刘集镇	富平县刘 集镇二合 村二合组 无名建材 厂	中国陕西省 渭南市富 平县	未安装治污 设施	经现场检查，信访号：081037，情况基本属实。现场检查描述：该企业未生产，厂区内未发现管理人员及工人，该企业筛选过程中，生产原料未覆盖，主要生产工序是加热筛选沙石，无任何污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11 月 15 日