

附件

新乡市获嘉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-285	10月6日	新乡市	获嘉县	城关	石化经销 有限责任 公司鲁明 石化加油 站	中国河南省 新乡市获嘉 县	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	现场检查时，该加油站正在运营。存在问题：四个油气回收装置中，其中一个油气回收装置回路管阀处于关闭状态。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	10月31日
HN-09-286	10月5日	新乡市	获嘉县	城关镇	翔宇建设 有限公司 御府公园 九里项目 施工工地	中国河南省 新乡市获嘉 县 S308	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 部分物料裸露堆放 2. 施工现场未 进行湿法作业；4. 渣土运输车辆未覆 盖，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-287	10月12日	新乡市	获嘉县	城关镇	华夏建材有限公司	中国河南省新乡市获嘉县梧桐路	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：生产车间物料输送带未按环评批复要求采取密封式输送方式，同时生产车间多处窗户呈敞开状态，导致大量粉尘影响周边环境。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-288	10月13日	新乡市	获嘉县	城关镇	新世纪体育游乐用品有限公司	获嘉县产业集聚区东区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：焊接工段未按环保要求使用焊烟净化设备。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-289	10月13日	新乡市	获嘉县	城关镇	北京奔驰新能源汽车有限公司获嘉分公司	中国河南省新乡市获嘉县梧桐路	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：固化有机废气工段活性吸附装置与排气筒分开设置，吸附装置在棚顶上，排气筒在棚后，两者未连通，排气筒多处有漏口，不密闭，有机废气不能完全收集排放，存在无组织排放的现象。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-290	10月8日	新乡市	获嘉县	大辛庄	大成金属制品有限公司	中国河南省新乡市获嘉县 S230	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：经测试酸雾吸收塔中吸收液 PH 值呈中性状态，无法对酸雾进行吸收中和处理。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-291	10月3日	新乡市	获嘉县	亢村镇	百奥污水处理有限公司	中国河南省新乡市获嘉县 S225	其他涉气环境问题	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 缺氧池未按环评及环评批复要求进行密闭，厂界恶臭气味明显；2. 未按照要求进行大气污染物日常检测工作。	调查核实，责令整改。	10月31日