

附件

西安市莲湖区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-047	10月3日	西安市	莲湖区	土门街道	延长壳牌石油有限公司西安沣惠路加油站	中国陕西省西安市莲湖区土门商圈大庆路608号	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正常生产，加油机、卸料口油气回收正常使用。发现问题：油罐区三级油气回收装置未运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-048	10月6日	西安市	莲湖区	枣园街道	陕西延长石油材料有限公司	中国陕西省西安市莲湖区枣园东路2号	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正常生产，存在问题 1. 该企业被列为错峰生产企业，规定早 8：00-18：00 产生废气的生产工序不得进行生产，但该企业未按照规定执行，涉气工段一直在生产；2. 有三条除锈生产装置有三条都在生产使用，其中两条没有粉尘收集处理设施，另一条有粉尘收集处理设施，但是效果不明显，而且传送过程中产生的粉尘比较严重；3. 废气排放口没有设置标识牌；4. 烘干车间有废气收集处理设施但是敞门作业有气体排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日