

附件

西安市未央区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-055	10月1日	西安市	未央区	汉城街道	西安帝成 家具有限公司	中国陕西省 西安市未央 区丰产路89 号	排污口不规 范	该单位为生产办公家具企业，设喷漆工序，现场检查时，该企业喷漆车间有强烈的刺鼻性气味，空压机开启，现场生产迹象明显。该企业安装有Vocs收集处理设施。发现问题：废气排放口设有旁路，且旁路无处理设施，部分有机废气通过旁路直接排放。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-056	10月1日	西安市	未央区	汉城街道	西安市未央区联博建筑物资租赁站	陕西省西安市未央区汉城街道楼阁台村	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，现场焊接工序产生大量焊接烟尘，发现问题：未安装焊烟移动收集处理设施，焊烟无组织排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX（陕西） -09-057	10月1日	西安市	未央区	汉城街道	西安市汉长城保护区太和家具厂	西安市未央区汉城街办惠东村南4号	新发现清单外“散乱污”	该企业为家具加工企业，存在喷漆工序。现场检查时切割工序存在新鲜木屑，喷压机器留有余温，喷漆房存在刺激气味，喷漆房未安装污染防治设施。发现问题：1. 该企业属于清单外散乱污企业；2. 喷漆工序未安装污染防治设施，有机废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX（陕西） -09-058	10月8日	西安市	未央区	汉城街道	西安市未央区南玉丰村乐居宾馆	中国陕西省西安市未央区南玉丰村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	对西安市未央区乐居宾馆进行现场检查时发现，该单位有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未移位未物理切割烟道。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函〔2017〕304号文件要求，该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-059	10月6日	西安市	未央区	六村堡街道	西安市未央区福思特橱柜加工厂	中国陕西省西安市未央区G3001(西安绕城高速)西席村工业园19号	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时,厂区内环境脏乱差,地上积尘较厚。存在问题:1.建有粉尘收集装置,但现场未使用,场内场外地板粉尘较多,属于污染防治设施不正常运行;2.石英石黏胶工序未安装挥发性有机废气收集处理设施,有机废气无组织排放;3.企业属于西安市未央区动态散乱污企业清单内停产整治类企业,企业未获得相关部门会签,擅自进行生产。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX(陕西) -09-060	10月6日	西安市	未央区	六村堡街道	西安乐雅迪木业有限公司	中国陕西省西安市未央区	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查企业正在生产,存在问题:1.场内粉尘较多,部分切割机未安装除尘袋,存在不正常运行污染防治设施问题;2.企业属于西安市未央区动态散乱污清单内停产整治类企业,企业未获得相关部门汇签,擅自进行生产。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-061	10月6日	西安市	未央区	六村堡街道	未央区西席村无名厨房台面加工点	中国陕西省西安市未央区G3001(西安绕城高速)西席村工业园31号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该加工点闭门生产，加工点内传出机器切割声音，我督查人员进入检查，加工点内有明显新鲜生产废水，厂区内环境脏乱差，地上积尘较厚。存在问题：该加工点切割石英石工序未安装除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX（陕西） -09-062	10月6日	西安市	未央区	六村堡街道	西安市未央区沃克橱柜加工厂	中国陕西省西安市未央区G3001(西安绕城高速)西席村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 未开启布袋除尘设施，现场粉尘污染严重；2. 该企业属于西安市未央区动态散乱污清单内停产整治类企业，企业未获得相关部门汇签，擅自恢复生产。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-063	10月6日	西安市	未央区	六村堡街道	西安市未央区西恩美特家具厂	中国陕西省西安市未央区G3001(西安绕城高速)西席村	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在生产,存在问题:打磨工序、钻孔工序、切割工序未安粉尘收集处理设施,粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -09-064	10月14日	西安市	未央区	六村堡街道	陕西聚泰木门有限责任公司	陕西省西咸新区沣东新城六村堡街道唐家村82号付1号	未安装治污设施	现场检查未生产。该企业为木门生产企业,无环保手续,厂地内有新鲜木屑,喷漆房有油漆味道,存在生产痕迹,投诉情况属实。存在问题:木材切割、打磨工序未安粉尘收集装置,粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
SX(陕西) -09-065	10月14日	西安市	未央区	六村堡街道	西安市普鹰塑料包装有限公司	西安市未央区六村堡街道相家巷6号	未安装治污设施	现场检查,企业未生产,现场气味刺鼻,有生产痕迹,无环保手续,投诉情况属实,存在问题:该企业为包装袋生产企业,有印刷工艺未安装污染防治设施,有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-066	10月1日	西安市	未央区	谭家街道	西安精艺 铜装饰有 限公司	中国陕西省 西安市未央 区团结村一 工业园十八 号	未落实 VOCs 整治要求	该单位为家具生产加工企业，主要生产 门窗。现场检查时该企业车间气味刺 鼻，清洗工序存在大量水渍，车间内存 放油漆原料，存在短时间内生产的迹 象。发现问题：喷漆工序水帘过滤设施 内干燥，没有储水，该设施简易且因没 有储水，未能起到对有机废气的处理。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
SX（陕西） -09-067	10月1日	西安市	未央区	谭家街道	西安九头 鸟货架有 限公司	中国陕西省 西安市未央 区团结村人 行天桥	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，为 超市货架加工企业。发现问题：1. 喷塑 工序车间未完全密闭，导致大量粉尘无 组织排放，地面积尘严重；2. 烘干工序 使用生物质燃料锅炉，未安装布袋除尘 设施。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。	11月15日
SX（陕西） -09-068	10月13日	西安市	未央区	未央宫街 道	西安市未 央区阁老 门村珍贵 浴池	陕西省西安 市未央区阁 老门村综合 市场西门	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	对西安市未央区阁老门村珍贵浴池进 行现场检查时发现，该单位有一台 0.1 蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉已废弃，但 未移位未物理切割烟道。根据《西安市 调整高污染禁燃区工作实施方案》市政 办函〔2017〕304 号文件要求，该锅炉 应于 2017 年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-069	10月6日	西安市	未央区	徐家湾街道	未央区新光村好运招待所	陕西省西安市未央区大明宫建材家居批发市场内新光村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	对未央区新光村好运招待所进行现场检查时发现,该单位有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,未移位未物理切割烟道未断进水口,随时可以恢复使用。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函〔2017〕304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -09-070	10月6日	西安市	未央区	徐家湾街道	西安市未央区宏安宾馆	陕西省西安市未央区徐家湾街道大明宫建材家居批发市场内	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	对西安市未央区宏安宾馆进行现场检查时发现,该单位有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,未移位未物理切割烟道未断进水口,随时可以恢复使用。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函〔2017〕304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

