

附件

洛阳市吉利区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-434	10月6日	洛阳市	吉利区	华北路	华北路无名砂石堆场	中国河南省洛阳市吉利区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场正在进行物料装卸作业。存在问题：1. 堆场物料露天堆放，未采取有效苫盖；2. 车辆装卸作业时，雾炮不能出水，未采取防尘降尘措施，扬尘严重；3. 车辆冲洗装置未使用，渣土车辆直接进出。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-435	10月6日	洛阳市	吉利区	吉利区	碧桂园·公园里	中国河南省洛阳市吉利区泰安路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工。存在问题：1. 工地主要道路未硬化，道路积尘较重，车辆行驶时扬尘严重；2. 渣土装卸作业未开启雾炮等防尘降尘喷淋设施，扬尘严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-436	10月5日	洛阳市	吉利区	吉利区河阳路	河阳路热力管网工程项目小川新村段	中国河南省洛阳市吉利区河阳路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，渣土堆露天堆放未苫盖，易引起扬尘	该段工程已施工完毕，现场已打扫清理干净。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十五条，立案处罚。	10月31日
HN-09-437	10月5日	洛阳市	吉利区	吉利区中原路	吉利区俊敏汽修部	中国河南省洛阳市吉利区中原路329号	排污口不规范	现场检查时，该汽修厂未生产，环评已备案，要求烤漆房废气采取废气处理设施后通过活性炭漆雾处理箱排放。存在问题:1. 该处理设施排气筒出口高度不足15米，实际高度为4-5米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日