

附件

洛阳市涧西区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-438	10月2日	洛阳市	涧西区	工农乡尤西村	格蕾特饲料有限公司	河南省洛阳市涧西区工农乡尤西村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要从事饲料生产，有一台1t/h的燃天然气锅炉。存在问题:1. 该公司乳猪饲料加工车间包装工序未配套粉尘收集设施，移动粉尘收集设备处于闲置状态，已布满蜘蛛丝痕迹；2. 玉米投料口处于开放式状态，卸料粉尘无组织排放；3. 未能提供近一年锅炉废气及无组织废气排放监测报告。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-439	10月2日	洛阳市	涧西区	河南省洛阳市涧西区西苑路1号	中钢集团耐火材料有限公司	河南省洛阳市涧西区西苑路1号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要从事耐火材料生产。存在问题：1. 高铝车间投料车间产生较大粉尘，配套的布袋除尘系统已破损，收集能力较差；2. 高铝车间隧道窑炉前段和高温段产生的工艺废气经管道收集，收集后的废气未经处理通过排气筒高空排放，排气筒已设置采样口，根据企业提供的2月份监测报告显示，该车间外排废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均达标排放；3. 该厂现场未能提供环评相关手续文件。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-440	10月10日	洛阳市	涧西区	建设路	洛阳市涧西区众鑫博世汽车维修中心	洛阳市涧西区建设路105号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，主要从事汽车维修及喷漆。存在问题：喷漆房正在进行喷漆作业，废气经烤漆房顶部滤棉过滤后，直接通过1.5米高排气筒排放，未配套其他有效VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-441	10月10日	洛阳市	涧西区	建设路93号	洛阳市涧西区新远望汽车维修站	河南省洛阳市涧西区建设路93号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在运营，主要从事汽车维修喷漆。存在问题：喷漆房有喷漆的痕迹并有待喷漆汽车停放在喷漆房内，可以闻到明显的油漆味，喷漆房有封条痕迹，但已损毁。该公司的喷漆房未配套 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-442	10月6日	洛阳市	涧西区	涧西区建设路	中实洛阳重型机械有限公司	洛阳市涧西区建设路206号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司正在生产，主要从事重型机械生产加工。存在问题：1. 现场正在进行手刷漆作业，工件及地面上的油漆仍未干固，未配套 VOCs 废气收集处理装置；2. 该公司焊接工位约有 8 个，仅配套 1 台焊烟净化器，有 4 个工位正在进行焊接作业，均未使用焊烟净化器。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-443	10月2日	洛阳市	涧西区	洛阳市涧西区秦岭南路	泽川高温陶瓷有限公司	中国河南省洛阳市涧西区秦岭南路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业处于国庆放假停产状态。存在问题：现场有三个烘干炉，三号烘干炉为胶水烘干炉，VOC 气体未收集。一号和二号烘干炉顶部集气罩封闭不严。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-444	10月6日	洛阳市	涧西区	西马沟村	洛阳市奕升铸钢有限公司	洛阳市西马沟村富民路南段	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要从事铸钢件生产。存在问题：中频电炉正在使用，废钢材在加热过程中产生的废气没有使用吸烟罩收集，无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-445	10月6日	洛阳市	涧西区	新建南街工业园	洛阳市三环印刷有限公司	涧西区同乐寨新建南街工业园3排	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：印刷工序有机废气经收集处理后，通过7米排气筒排放，不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-446	10月6日	洛阳市	涧西区	尤西村二组	洛阳联星筛板有限公司	洛阳市涧西区尤西村二组	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，主要从事筛板加工。存在问题：激光切割机配套的布袋除尘设施排气筒高度只有3米，不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日