

附件

洛阳市嵩县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-462	10月14日	洛阳市	嵩县	城关镇	洛阳市星合特种变压器有限公司	中国河南省 洛阳市嵩县 X048	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:喷漆工序未安装VOCs收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
HN-09-463	10月1日	洛阳市	嵩县	嵩县产业集聚区饭坡园区	天疆精细化工有限公司	中国河南省 洛阳市嵩县	排污口不规范	经检查,该厂正常生产,污染防治设施正常运行。按照该厂环境影响报告书的要求,需建设20米高锅炉烟囱,现场核查发现该烟囱高度达不到环评要求。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-464	10月6日	洛阳市	嵩县	嵩县城关 镇天城路	河南泉隆 路桥工程 有限公司 嵩县分公 司桥梁厂	中国河南省 洛阳市嵩县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 进出口未建设车辆冲洗平台；2. 未建设物料堆放大棚，物料露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-465	10月2日	洛阳市	嵩县	田湖镇陆 浑村	凯美装饰 材料有限 公司	中国河南省 洛阳市嵩县	工业粉尘无 组织排放	现场检查该企业未生产，存在问题：1. 车间散乱脏，地面粉尘积厚；2. 配料车间未全封闭；3. 车间粉尘收集不到位，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-466	10月2日	洛阳市	嵩县	田湖镇洒 落村	天鸿装饰 材料厂	中国河南省 洛阳市嵩县 S322	工业粉尘无 组织排放	检查时该厂未生产。现场发现粉尘未有效收集，部分粉尘无组织排放。地面粉尘积尘较厚，厂房四周窗户及门跑冒滴漏严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-467	10月12日	洛阳市	嵩县	纸房镇	万象中央 花园一期 工程施工 工地	中国河南省 洛阳市嵩县	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在作业。存在问题：1. 该建筑场地车辆进出口主要道路未硬化，未安装进出车辆冲洗设施；2. 土方作业未采取湿法作业；3. 土方露天堆放，未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日