

附件

晋中市和顺县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-351	10月6日	晋中市	和顺县	城南坪东河墁	和顺县顺太实业有限公司	山西省晋中市和顺县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。该企业位于网格内，存在以下问题：1. 木材加工室外切割粉尘无组织排放，大量木屑未收集覆盖；2. 石材加工未安装除尘设施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-352	10月3日	晋中市	和顺县	和顺县城 桥东路88号	和顺县长 虹宾馆	山西省晋中市和顺县桥东路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业已停产。1台约0.01t的锅炉在当地划定的县城区域内，未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-353	10月1日	晋中市	和顺县	和顺县城 幸福路40号	和顺县晋 阳汽修厂	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。发现以下问题：喷漆房未安装VOCs有机废气处理设施，仅有一层过滤棉。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-354	10月4日	晋中市	和顺县	和顺县城 永和南路	和顺县昌 盛宾馆	山西省晋中市和顺县永和路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该宾馆已停业。该宾馆位于县城划定区域内，发现0.1t燃煤锅炉一台，未使用，锅炉烟筒未隔断或者切割，仍具备使用能力，未按规定淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-355	10月5日	晋中市	和顺县	和顺县和化路6号	和顺鑫瑞汽车服务有限公司	山西省晋中市和顺县和化路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。发现以下问题：现场有喷漆房1间，未安装废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-356	10月3日	晋中市	和顺县	和顺县桥东路	和顺县衡水宾馆	山西省晋中市和顺县桥东路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业未生产。该企业1台约0.1t的燃煤锅炉在当地划定的县城区域内，该燃煤锅炉未进行拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-357	10月5日	晋中市	和顺县	和顺县桥东路三岔口处	和顺县顺洁旅店	山西省晋中市和顺县中和街17	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该宾馆正在营业。该宾馆位于和顺县城内，发现0.1t燃煤锅炉一台，未使用。锅炉烟筒未隔断或者切割，仍具备使用能力，未按规定淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-358	10月4日	晋中市	和顺县	和顺县天顺街236号	和顺县万和宾馆	山西省晋中市和顺县天顺街2	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该宾馆正在营业。该宾馆位于和顺县城内，发现0.1t燃煤锅炉一台，未使用。锅炉烟筒未隔断或者切割，仍具备使用能力，未按规定淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-359	10月5日	晋中市	和顺县	和顺县天顺街47号	兴隆汽修厂	山西省晋中市和顺县中和街17	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：现场有喷漆房1间，未安装废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-360	10 月 5 日	晋中市	和顺县	和顺县天 顺街 4 巷 1 号	和顺县宏 盛旅馆	山西省晋中 市和顺县	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该宾馆正在营业。该宾馆 位于和顺县城内，发现 0.1t 燃煤锅炉 一台，正在使用，未按相关规定淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10 月 31 日
SX-09-361	10 月 4 日	晋中市	和顺县	和顺县永 和路 242 号	和顺县凤 岐综合门 市部	山西省晋中 市和顺县天 顺街 2	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该宾馆正在营业。该宾馆 位于和顺县城内，发现 0.1t 燃煤锅炉 一台，未使用。锅炉烟筒未隔断或者切 割，仍具备使用能力，未按相关规定淘 汰。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-362	10月4日	晋中市	和顺县	李阳镇泊里村	山西阳涉能源有限公司泊里发运站	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产。该企业位于网格内,存在以下问题:1.大面积煤炭露天堆放未遮盖;2.小型选煤设备露天作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-363	10月4日	晋中市	和顺县	李阳镇三奇村	和顺县奇通运输有限公司院内	山西省晋中市和顺县界李线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,在城镇建成区内,在和顺县李阳镇奇通运输公司院内发现一台1.5t常压直式燃煤锅炉,锅炉烟筒未切割,仍具备使用能力	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-364	10月3日	晋中市	和顺县	桥东路88号	和顺县祥云客栈	山西省晋中市和顺县桥东路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业已停产。该企业在县城区域内,1台0.01蒸吨的燃煤锅炉未进行拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-365	10月2日	晋中市	和顺县	松烟镇松沟村	和顺县恒远石料厂	山西省晋中市和顺县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：1. 一次破碎未进行封闭；2. 二次破碎除尘设施不完善；3. 部分堆料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-366	10月6日	晋中市	和顺县	太和路60号	和顺县福茂酒店	山西省晋中市和顺县太和路56	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该宾馆正在营业。该宾馆位于和顺县城内，发现0.5t燃煤锅炉一台，未使用。锅炉烟筒未隔断或者切割，仍具备使用能力，未按相关规定淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-367	10月1日	晋中市	和顺县	天顺街26号	华玺宾馆	山西省晋中市和顺县天顺街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：该宾馆位于县城建成区内，属禁煤区，现场有一台约0.1t直立燃煤锅炉，未进行拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-368	10月3日	晋中市	和顺县	县城东大街5号	山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,发现1台1蒸吨的燃煤锅炉未使用。该锅炉在当地划定的县城区域内,已断输送线路,尚未进行拆除烟管。煤炭运输站内部分煤炭未覆盖。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-369	10月1日	晋中市	和顺县	幸福路26号	和顺县博通汽车修理部	山西省晋中市和顺县兴才路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在生产。发现问题:现场喷漆房正在作业,未安装废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-370	10月1日	晋中市	和顺县	幸福路27号	和顺县志通汽修厂	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在生产。发现问题:1.现场有喷漆房1间未安装废气处理设施,VOCs有机废气直排;2.室外有露天喷漆现象。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日