

附件

晋中市灵石县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-392	10月8日	晋中市	灵石县	北王中村 新区	佳通轮胎 店	山西省晋中 市灵石县翠 峰镇北王中 村新区	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	经检查发现该轮胎店存在1台燃煤锅炉 (0.1蒸吨燃煤锅炉,未使用)位于禁 煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日
SX-09-393	10月5日	晋中市	灵石县	城翠峰镇 北王中村	原灵石县 宏源选煤 有限公司	山西省晋中 市灵石县城 翠峰镇北王 中村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	经检查发现该经营性锅炉(1蒸吨燃煤 锅炉)位于禁煤区内,为原灵石县宏源 选煤有限公司的锅炉,属于应淘汰未拆 除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-394	10月6日	晋中市	灵石县	翠峰镇	灵石县电子商务产业园燃煤锅炉	山西省晋中市灵石县翠峰镇	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现1个应淘汰未拆除的经营性锅炉（0.66蒸吨燃煤锅炉），该锅炉位于灵石县翠峰镇灵石县电子商务产业园，属于禁煤区内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-395	10月13日	晋中市	灵石县	翠峰镇	灵石县农机有限公司	晋中市灵石县汾桥西中石油加油站旁（农机公司院内）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该公司存在1台燃煤锅炉（0.17蒸吨燃煤锅炉）位于禁煤区内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-396	10月9日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村	灵石县翠峰镇北王中村莱宝汽车美容店	晋中市灵石县翠峰镇北王中村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查该店存在1台燃煤锅炉（0.1蒸吨燃煤锅炉，锅炉未使用）位于禁煤区内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-397	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村	灵石县翠峰镇翰墨装裱店	灵石县翠峰镇北王中小学旁	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该店存在1台燃煤锅炉(0.07蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-398	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村	灵石县翠峰镇北王中村腾飞酒行	灵石县翠峰镇北王中村村委旁	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该店存在1台燃煤锅炉(0.1蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-399	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村	灵石县翠峰镇美佳润换油服务部	山西省晋中市灵石县翠峰镇北王中村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该店存在1台燃煤锅炉(0.1蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-400	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村	灵石县翠峰镇北王中今世缘饭店	山西省晋中市灵石县翠峰镇北王中村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该店存在1台经营性燃煤锅炉(0.1蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-401	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村	金桃铝材店	山西省晋中市灵石县翠峰镇北王中村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该店存在1台燃煤锅炉(0.1蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-402	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村	阁来门窗	山西省晋中市灵石县翠峰镇北王中村(鑫都KTV隔壁)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该店存在1台燃煤锅炉(0.24蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-403	10月8日	晋中市	灵石县	翠峰镇北王中村新区	实惠小吃	山西省晋中市灵石县翠峰镇北王中村新区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该小吃店存在1台燃煤锅炉(0.1蒸吨燃煤锅炉,未使用)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-404	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇东苑小区11号	灵石县翠峰镇杏花老酒坊	山西省晋中市灵石县翠峰镇东苑小区11号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该企业存在1台燃煤锅炉(0.1蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-405	10月1日	晋中市	灵石县	翠峰镇联通路	灵石县粮食局后山	中国山西省晋中市灵石县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该营业场所已关闭,该企业所在地为县城区域内,有一台(0.7蒸吨燃煤锅炉)未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-406	10月10日	晋中市	灵石县	翠峰镇灵石县	山西兴盛大运煤业有限公司	山西省晋中市灵石县翠峰镇张家庄	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该企业存在1台燃煤锅炉(4蒸吨燃煤锅炉)位于县城区,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-407	10月9日	晋中市	灵石县	翠峰镇南王中村	山西省灵石县南王中集运站	山西省晋中市灵石铁厂东	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该企业存在1台燃煤锅炉(0.1蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-408	10月7日	晋中市	灵石县	翠峰镇南焉村	山西灵石农村商业银行股份有限公司南焉支行	山西省晋中市灵石县翠峰镇南焉村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该锅炉(0.24蒸吨燃煤锅炉)位于城市建成区内,是山西灵石农村商业银行股份有限公司南焉支行的锅炉,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-409	10月2日	晋中市	灵石县	翠峰镇十里沟	灵石县青鹏石膏采选有限责任公司	山西省晋中市灵石县翠峰镇十里沟	工业粉尘无组织排放	经现场检查该企业位于灵石县翠峰镇十里沟，该企业正常生产，破碎工段因检修停工，布袋除尘停用，粉尘直排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-410	10月11日	晋中市	灵石县	翠峰镇石村沟	山西省灵石县鸿腾洗煤有限公司	山西省晋中市灵石县翠峰镇石村沟	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该企业存在2台燃煤锅炉(2蒸吨燃煤锅炉、1蒸吨燃煤锅炉)位于县城区，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-411	10月6日	晋中市	灵石县	翠峰镇蒜峪村	山西保利合盛煤业有限公司	山西省晋中市灵石县翠峰镇蒜峪村	排污口不规范	经现场检查该企业位于灵石县翠峰镇蒜峪村，该企业正常生产，2台3蒸吨锅炉(已改造成甲醇锅炉)排气筒设施不规范，高度未达到环评要求的35m。	责令限期整改。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-412	10月6日	晋中市	灵石县	翠峰镇小庄村	晋中市宏兴碳素有限公司	山西省晋中市灵石县翠峰镇小庄村	治污设施不正常运行	经现场检查该企业位于翠峰镇小庄村，该企业正常生产，焙烧车间布袋除尘器已经切割，未正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-413	10月5日	晋中市	灵石县	翠峰镇延安村	灵石县新众达汽修厂	山西省晋中市灵石县翠峰镇延安村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查该锅炉(0.5蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内，为灵石县新众达汽修厂的经营性锅炉，该锅炉属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-414	10月5日	晋中市	灵石县	翠峰镇延安村	原金典洗浴	山西省晋中市灵石县翠峰镇延安村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查该锅炉(0.5蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内，为原金典洗浴的经营性锅炉，该锅炉属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-415	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇延安村	灵石县鑫都餐饮娱乐中心	山西省晋中市灵石县翠峰镇延安村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该娱乐中心存在1台燃煤锅炉(2蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-416	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇延安村路	灵石县利通汽车销售服务有限公司	山西省晋中市灵石县永吉大道延安村路南	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该公司场地内存在1台燃煤锅炉（0.5蒸吨燃煤锅炉）位于禁煤区内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-417	10月14日	晋中市	灵石县	翠峰镇玉成村	灵石县聚鑫源物流有限责任公司	晋中市灵石县翠峰镇玉成村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该企业存在1台燃煤锅炉（0.1蒸吨燃煤锅炉）位于禁煤区，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-418	10月10日	晋中市	灵石县	翠峰镇玉城村	灵石县通宇本固工程有限公司	山西省晋中市灵石县翠峰镇玉成村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该企业存在1台燃煤锅炉（0.1蒸吨燃煤锅炉）位于禁煤区内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-419	10月10日	晋中市	灵石县	翠峰镇玉 城桥西	灵石县面 粉厂	山西省晋中 市灵石县翠 峰镇玉成桥 西	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	经检查发现该企业存在1台燃煤锅炉(2 蒸吨燃煤锅炉)位于禁煤区内,属于应 淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日
SX-09-420	10月7日	晋中市	灵石县	翠峰镇张 家庄	冷泉车站 八道货运 站	山西省晋中 市灵石县翠 峰镇张家庄	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	经检查发现1个应淘汰未拆除的锅炉(1 蒸吨以下燃煤锅炉),该锅炉位于灵石 县翠峰镇张家庄,属于禁煤区内。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日
SX-09-421	10月10日	晋中市	灵石县	翠峰镇张 家庄村	山西汾西 矿业(集 团)有限责 任公司中 盛煤业分 公司	山西省灵石 县翠峰镇张 家庄村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	经检查发现该企业存在1台燃煤锅炉(4 蒸吨燃煤锅炉),位于县城区域内,属 于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-422	10月3日	晋中市	灵石县	段纯镇鑫源新村	鑫源新村小区锅炉	山西省晋中市灵石县段纯镇鑫源新村	未安装治污设施	经现场检查该采暖锅炉（41蒸吨，鑫源新村和鑫源公司共用）位于县城区外，经现场检查发现： 1. 未安装脱硫设施； 2. 未安装布袋除尘器； 3. 未安装在线监测设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月30日
SX-09-423	10月13日	晋中市	灵石县	段纯镇志家庄村	灵石中煤化工有限责任公司	山西省晋中市灵石县段纯镇志家庄村	治污设施不正常运行	经现场检查该企业位于晋中市灵石县段纯镇志家庄村，该企业正常生产，在线监控设施运行不正常，氨库支氨流量计已坏，无法显示液氨流量。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-424	10月5日	晋中市	灵石县	静升镇草桥村	灵石县银海煤化有限公司	山西省晋中市灵石县静升镇草桥村	工业粉尘无组织排放	经现场检查该企业位于晋中市灵石县静升镇草桥村，该企业存在以下问题： 1. 储煤场未按照环评要求设置污染防治设施（未设置相应面积的挡风墙、无配套洒水抑尘装置）； 2. 未按环评要求设置封闭的传送装置，传送带为敞开放式。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-425	10月8日	晋中市	灵石县	静升镇高速路口	山西交通控股集团有限公司晋中高速公路分公司	山西省晋中市灵石县静升镇高速公路收费站	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该公司灵石收费站存在2台燃煤锅炉（1蒸吨燃煤采暖锅炉、0.1蒸吨燃煤茶水锅炉，锅炉未使用）位于县城区域内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-426	10月1日	晋中市	灵石县	静升镇集广村	山西灵石亨泰荣和金属压铸件有限公司	晋中市灵石县静升镇集广村	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正常生产，生产过程中存在以下问题：1.水帘式喷漆室水帘未正常运行；2.二次抛丸区无粉尘收集装置，无治理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-427	10月9日	晋中市	灵石县	静升镇集广村	灵石县静升镇凯苑酒店	山西省晋中市灵石县静升镇集广村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该酒店存在1台经营性燃煤锅炉（1蒸吨燃煤锅炉）位于县城区域内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-428	10月9日	晋中市	灵石县	静升镇集广村宏源对面	灵石县静升镇集广村建伟酒楼	晋中市灵石县静升镇集广村宏源对面	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该酒楼存在1台经营性燃煤锅炉（1蒸吨燃煤锅炉）位于县城区域内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-429	10月9日	晋中市	灵石县	静升镇静升村1队东南堡	灵石县静升镇静升村福祥瑞酒店	晋中市灵石县静升镇静升村1队东南堡	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该酒店存在1台经营性燃煤锅炉（0.1蒸吨燃煤锅炉）位于县城区域内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-430	10月9日	晋中市	灵石县	静升镇静升村东南堡	灵石县静升镇香满园菜馆	山西省晋中市灵石县静升镇静升村东南堡	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该菜馆存在1台燃煤锅炉（0.1蒸吨燃煤锅炉）位于县城区域内，属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-431	10月11日	晋中市	灵石县	静升镇尹方村	静升镇尹方村紫垣商砼有限公司路口商用场地	山西省晋中市灵石县静升镇尹方村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该场地存在1台燃煤锅炉(1蒸吨燃煤锅炉)位于县城区域,属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-432	10月2日	晋中市	灵石县	两渡镇益庄村北(原洗煤厂内)	晋中市宏兴碳素有限公司	晋中市灵石县两渡镇益庄村北(原洗煤厂内)	治污设施不正常运行	经检查该企业位于两渡镇益庄村北,该企业违反环保“三同时”制度,石墨化车间石墨化作业过程中布袋除尘器、吸尘车未运行。	调查核实,依法查处。	11月15日
SX-09-433	10月7日	晋中市	灵石县	灵石县交口乡温家沟村	山西银源煤焦开发有限公司	山西省晋中市灵石县交口乡温家沟村	排污口不规范	经现场检查该企业位于灵石县交口乡温家沟村,该企业正常生产,排气筒设置不规范,排气筒高度未达到环评要求的15m。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-434	10月4日	晋中市	灵石县	灵石县南关矿区紫金沟	汾西矿务局南关综合开发公司工贸公司铸造厂	山西省晋中市灵石县南关矿区紫金沟	未安装治污设施	经现场检查该企业位于晋中市灵石县南关矿区紫金沟，该企业正常生产，翻砂作业无污染治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-435	10月4日	晋中市	灵石县	灵石县南关镇逍遥村、仁义村	东方希望晋中铝业有限公司	山西省晋中市灵石县南关镇逍遥村、仁义村（希望铝工业循环经济园区）	工业粉尘无组织排放	经检查该企业位于灵石县南关镇逍遥村、仁义村（希望铝工业循环经济园区），正常生产，存在以下问题：1. 原料卸车、堆场面源未按环评报告书要求设置污染防治措施，粉尘无组织排放；2. 石灰煤棚无污染防治设施，装卸时粉尘无组织排放，未进行全密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-436	10月13日	晋中市	灵石县	马和乡西梧桐村	灵石县伊鸿镁业有限公司	山西省晋中市灵石县马和乡西梧桐村	治污设施不正常运行	经现场检查该企业位于灵石县马和乡西梧桐村，该企业正常生产，集棉工序除尘系统未运行，产生的玻璃棉未统一引至排气筒收集至棉笼内，车间内玻璃棉直接排放外环境。	调查核实，依法查处，符合移送行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-437	10月8日	晋中市	灵石县	马和乡小柏沟村	灵石县马和乡小柏沟村采摘园(026乡道旁)	山西省晋中市灵石县马和乡小柏沟村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现该采摘园存在1台经营性燃煤锅炉(1蒸吨燃煤锅炉)位于县城区域内(位于当地红崖峡谷景区环境敏感区内),属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-438	10月8日	晋中市	灵石县	马和乡小柏沟村	国家新闻出版广电总局七二五台	山西省晋中市灵石县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经检查发现国家新闻出版广电总局七二五台存在2台燃煤锅炉(4蒸吨燃煤锅炉、2蒸吨燃煤锅炉)位于县城区域内(位于当地红崖峡谷景区、环境敏感区内),属于应淘汰未拆除锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月30日
SX-09-439	10月4日	晋中市	灵石县	南关镇王家沟村	山西聚丰能源有限公司	山西省晋中市灵石县南关镇王家沟村	工业粉尘无组织排放	经检查该企业位于灵石县南关镇王家沟村,该企业正常生产,原料仓未按照环评报告要求设置污染防治设施(堆煤场未进行全封闭、无喷淋设施)。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月31日