## 附件

## 晋中市祁县督办问题清单

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-458	10月5日	晋中市	祁县	城赵镇		祁 县 S320 山西宏固酒	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	位士祁县 S320 城赵镇山西宏固酒业展 	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-459	10月6日	晋中市	祁县	t成表X 结		中国山西省 晋中市祁县	物料堆场未落实扬尘治理措施	大片焊堆. 建铅位协宽大堆放. 未獐盖.	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-460	10月5日	晋中市	祁县	城赵镇原 西村	祁县俊斌 废旧塑料 加工厂(编 织袋厂)	中国山西省 晋中市祁县 S320		经查,该企业于 2015 年履行环评审批,但未通过环保验收。调查人员进厂后发现编织袋拉丝机有余温,说明企业正在生产。存在问题如下: 1.拉丝机上方未安装集气罩+活性炭吸附装置,有机废气直接排放,与环评不符; 2.厂区西侧平房内发现一台未运行的造粒机,未配备集气罩和废气处理装置; 3.无排污许可证。	"散乱污"企业依法取缔。	11月15日
SX-09-461	10月5日	晋中市	祁县	城赵镇原 水泥厂侧堆场	原 四 刊 安 康 水 泥 厂	城赵镇原西 村安康水泥 厂西(加油 站路口进)	物料堆场木	原西村安康水泥厂西侧一处堆场, 存在 大面积煤堆未覆盖, 扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-462	10月4日	晋中市	祁县	东观镇		浪屿水世界	建筑工地未落实"六个百分百"要求	现场检查时,该项目正在施工,存在问题如下: 1. 工地周边未设置围挡; 2. 出入口路面未硬化; 3. 大面积土堆料堆未采取抑尘措施; 4. 未配备出入车辆清洗设施,出入口带泥。该项目未落实建筑工地六个百分百要求。	进一步调登核实, 依据 《大气污染防治法》第一	
SX-09-463	10月4日	晋中市	祁县	东观镇大 运路收费 站西1公 里	川 曲 罗 害!	山四省晋甲	未落实 VOCs 整治要求	经查,该企业机加工年间止任生产,喷漆房闲置,试泵车间停产,2004年已报批环评,工业锅炉已拆除,但存在以下问题: 1.环评要求喷漆房配套 VOCs 活性炭吸附设备,实际未安装任何废气收集处理设施; 2.有一处料堆露天堆放未覆盖。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-464	10月4日	晋中市	祁县	1 朱 观 钰 午		山西省晋中 市祁县东观 镇牛家堡村	治污设施不	经查,该企业正在生产,调查人员进场时该企业立即关闭碳化车间设备。1.现场调查发现湿法除尘器闲置,废气直排,系不正常运行污染防治设施;2.厂区内路面有大量灰尘,有扬尘污染风险。	调杏核灾 依注杏州 符	11月15日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-465	10月4日	晋中市	祁县	1 朱 双尺 年1 月	山 西洪 波 制 泵 有 限公司	山西省晋中 市 祁 县 G208(二长 线)	未落实 VOCs 整治要求	经查,该企业处于半停产状态,机加工 车间正在生产半成品,环保手续齐全,	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-466	10月6日	晋中市	祁县	古 去 镇 村	木业有限	中国山西省 晋中市祁县 祁任线	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,已履行 审批手续,未完成验收。污染防治设施 正在运行,存在问题如下:木工区车间 未配备粉尘治理设施,工业粉尘无组织 排放。	处理等措施,严格控制粉 尘和气态污染物的排放。	10月31日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-467	10月6日	晋中市	祁县	恵 包 袋丿	祁县欧立 美木业有 限公司		工业粉尘无组织排放	经食,该企业于 2018年7月履行了坏评审批手续,正在办理第三方验收。现场情况如下:木工、打磨、底漆、贴皮车间在生产,面漆车间未生产。各车间均配备集尘、收集、除尘设备。但存在以下问题:1.打磨车间未封闭,粉尘无组织排放,批建不符;2.除尘器收集的漆渣、粉尘擅自倾倒、焚烧,燃烧废气无组织排放,是味刺鼻。3.厂区内有一	石油、化工、制约、矿产 开采等企业,应当加强精 细化管理,采取集中收集 处理等措施,严格控制粉 尘和气态污染物的排放。	10月31日
SX-09-468	10月2日	晋中市	祁县	古县镇郜 北村	北村村口 秸秆焚烧	中国山西省 晋中市祁县 G208(二长 线)	露玉林썮	位于祁县古县镇郜北村候车亭附近,有 露天秸秆焚烧。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	क्ते	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-469	10月6日	晋中市	祁县	古县镇南 庄村大桥 下		山西省晋中 市祁县	露天焚烧	古县镇南庄村大桥下有3处焚烧火点, 分别在焚烧秸秆、垃圾,烟气弥漫。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-470	10月2日	晋中市	祁县		祁县国泰	市祁县祁任	物料堆场未落实扬尘治理措施	经查,该企业砖窑已停产,物料传送工段在运行,但存在以下问题: 1.料堆渣堆未采取覆盖等抑尘措施; 2.物料运输车辆出入口无清洗设备,导致车轮带泥,产生较大扬尘; 3.物料传送工段未封闭,存在无组织排放问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-471	10月2日	晋中市	祁县			山西省晋中 市祁县祁任 线		位于古县镇温曲村口乡道旁有秸秆焚 烧火点一处。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	कें	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-472	10月3日	晋中市	祁县	贯令至清 徐路段	性 KD6698	山西省晋中市 祁 县 X369(杨祁线)	渣土车覆盖	车牌号:晋 KD6698。运输沙土未封闭。	依据《大气污染防治法》 第一百一十六条立案处 罚。	10月31日
SX-09-473	10月3日	晋中市	祁县	祁县东观 镇西炮村	泉 业 有 限     公司	中国山西省 晋中市祁县 G208(二长 线)	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,但存在以下问题:1.排污许可证2015年3月到期,现已过期;2.有一处户外电焊,未按环评要求配备移动式焊烟收集净化器;3.喷漆房未批先建,现场有使用痕迹;4.该企业在禁煤名单内,但食堂有燃煤炉灶正在运行。	按环评批复要求安装治 污设施,并确保正常使	11 日 15 日
SX-09-474	10月2日	晋中市	祁县	祁县古县 镇大韩村	韩村中意	中国山西省 晋中市祁县 祁任线	露天焚烧	位于古县镇大韩村中意包装厂南侧的 玉米地,焚烧秸秆过火面积较大.	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日