

附件

晋中市寿阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-475	10月6日	晋中市	寿阳县	朝阳东街 36号	山西奥泰 科工贸集 团有限公 司	山西省晋中 市寿阳县寿 羊线	工业粉尘无 组织排放	经现场检查，该企业处于生产状态。存在以下问题：1. 车间液压油桶、废油漆桶未规范存放；3. 焊烟净化器闲置，焊接烟尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-476	10月9日	晋中市	寿阳县	朝阳街 102号	寿阳县佳 宁煤炭运 销有限公 司	山西省晋中 市寿阳县长 小线	工业粉尘无 组织排放	经现场检查，该企业正在生产，厂内安 装车辆清洗槽，已安装电锅炉。问题： 1. 该企业堆煤场地未建设任何污染防 治设施，露天生产，粉尘无组织排放严 重；2. 该企业煤炭露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
SX-09-477	10月2日	晋中市	寿阳县	朝阳镇草 沟村	山西新元 煤炭有限 责任公司	山西省晋中 市寿阳县	治污设施不 正常运行	经现场检查，该煤矿正在生产。 问题：该企业1台20吨锅炉正在使用， 锅炉烟气排放口安装在线监控设施，已 经通过环保部门验收。检查时，该企业 未同步启用在线监测设施。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。	11月15日
SX-09-478	10月13日	晋中市	寿阳县	工业园区 10号	山西恒特 科技有限 公司	山西省晋中 市寿阳县寿 羊线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。该企业 焊接车间未建设烟气回收装置。该企业 喷漆房未建，工人采用手工刷漆，未落 实 VOCs 治理要求。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-479	10月2日	晋中市	寿阳县	寿阳县朝 阳镇草沟 村	寿阳晋海 锅炉制造 厂	中国山西省 晋中市寿阳 县 G5(京昆 高速)	工业粉尘无 组织排放	检查时，该企业正在生产。问题：露天 焊接，焊接烟气净化器闲置。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
SX-09-480	10月6日	晋中市	寿阳县	寿阳县马 首乡马首 村	寿阳县鑫 发建材有 限公司	中国山西省 晋中市寿阳 县寿羊线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时该企业正在生产。该公司原料堆 场采用封闭式大棚，原料输送带半封 闭，场区全部硬化。该企业物料厂未建 设厂棚，物料未完全遮盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-481	10月2日	晋中市	寿阳县	寿阳县宗艾镇北河底村	寿阳中胜伟业东湾煤矿铁路专用线管道有限公司	中国山西省晋中市寿阳县县长小线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在运营。问题：1. 该公司小东庄站台燃煤堆场未建设全封闭场棚，燃煤露天堆放，产生大量粉尘；2. 该公司处于放假状态，营业执照及环评手续等未能及时提供。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-482	10月3日	晋中市	寿阳县	寿阳县宗艾镇宗艾村	寿阳祥瑞机械设备有限公司	中国山西省晋中市寿阳县索文路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。问题：该企业未安装废气治理设施，露天进行切割焊接生产。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-483	10月7日	晋中市	寿阳县	温家庄乡 胜旺村	寿阳县众 盛源煤炭 经销有限 公司	山西省晋中 市寿阳县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经现场检查，该企业处于未生产状态，已拆除原有的燃煤锅炉，并安装电锅炉。存在以下问题：物料露天堆放，部分未苫盖，物料棚密闭不严，部分物料堆放在棚外。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-484	10月7日	晋中市	寿阳县	温家庄乡 胜旺村	寿阳县宏 源煤碳加 工有限公 司	山西省晋中 市寿阳县	工业粉尘无 组织排放	经现场检查，该企业正在生产。1. 该企业堆场和生产车间未建设喷淋设施，输送带封闭不完善，未采取有效降尘措施，粉尘无组织排放严重；2. 场区有一个燃煤炉，检查时正在使用，烟气直接排放；3. 厂区车辆出场未使用冲洗设备，带泥上路，场内有一个雾炮机用于降尘，检查时未安装；4. 该企业有一个露天生产场地，设备还未拆除，场地露天堆放煤炭（询问负责人了解到这是一个临时生产点）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-485	10月8日	晋中市	寿阳县	温家庄乡 温家庄村	寿阳县久 鑫煤化有 限公司	山西省晋中 市寿阳县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经现场检查，该企业处于停产状态，煤 露天堆放，未建造场棚，环保设施未安 装。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
SX-09-486	10月11日	晋中市	寿阳县	下胡裕	南外环路 露天秸秆 焚烧点	山西省晋中 市寿阳县南 外环路	露天焚烧	发现一处露天秸秆焚烧，面积较大，产 生大量烟尘。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日