

附件

### 临汾市安泽县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-647	10月9日	临汾市	安泽县	安泽县县城泽明东路40号	安泽县创美广告设计部	中国山西省临汾市安泽县县城泽明东路40号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该打印店正在经营，喷漆工段未生产。存在问题：喷绘工段未安装 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-648	10月9日	临汾市	安泽县	府城镇孔 村长安线 安泽县伦 虎焦油加 工厂内	安泽县伦 虎焦油加 工厂内水 泥板铸造 点	中国山西省 临汾市安泽 县 S326(长 安线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该单位未生产,发现有如下两个问题:1.露天搅拌机未安装除尘装置;2.部分物料露天堆放,未有效覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-649	10月9日	临汾市	安泽县	府城镇泽 明南路二 中街58号	安泽县文 鼎商务科 技有限责 任公司	中国山西省 临汾市安泽 县希望街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该广告公司正在经营,喷绘工段未生产。存在问题:喷绘工段未安装 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-650	10月8日	临汾市	安泽县	唐城镇亢 驿村	安泽县宏 泰建材有 限责任公 司	中国山西省 临汾市安泽 县第安线	清单内燃煤 锅炉未淘汰	现场检查时,该单位未生产,发现其厂区南侧有一锅炉房,锅炉房内有一个0.1蒸吨的燃煤锅炉,废气通过一根5米的排气筒排放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-651	10月13日	临汾市	安泽县	唐城镇三交村	山西安泽玉华煤业有限公司	中国山西省临汾市安泽县	排污口不规范	现场检查时，该单位正在生产，物料仓库已密闭，现场有两台10吨的蒸汽锅炉、一台2蒸吨的蒸汽锅炉，其中2蒸吨的蒸汽锅炉正在运行，2台10蒸吨的蒸汽锅炉未运行，三台锅炉烟气均经同一支烟囱排放。现场发现如下问题：1. 在线监控于2014年1月15日经安泽县环境保护局验收，但未联网；2. 环评要求烟囱50m高，但实际烟囱为43m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	11月15日
SX-09-652	10月11日	临汾市	安泽县	唐城镇中唐线	晋L96585渣土车	中国山西省临汾市安泽县中唐线	渣土车覆盖不完全	现场检查时，该渣土车行驶到中唐线2公里处，车上装载的碎石子，易产生扬尘，车顶未覆盖，车牌号为晋L96585，现场无法提供驾驶证。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
SX-09-653	10月9日	临汾市	安泽县	县城二中路	安泽县永振广告工作室	中国山西省临汾市安泽县希望街	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该打印店正在经营，喷绘工段未生产，有近期生产迹象。存在问题：喷绘工段未安装VOCs收集处理设施，室内气味刺鼻。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日