

附件

临汾市大宁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-654	10 月 9 日	临汾市	大宁县	昕水镇安古村	昕水镇安古村无名建筑垃圾填埋场	中国山西省临汾市大宁县沿黄干线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该建筑垃圾填埋场物料露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-655	10月9日	临汾市	大宁县	昕水镇大冯村	中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一固井分公司一煤层气(环庆)项目部	中国山西省临汾市大宁县昕水镇209国道边	未安装治污设施	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：1. 无环保手续；2. 正在向储灰立罐罐装干水泥，储灰立罐上方的呼吸阀未安装除尘设施，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-656	10月14日	临汾市	大宁县	昕水镇大冯村	大宁县大冯砖厂	中国山西省临汾市大宁县大冯村	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产，其烧制砖的隧道窑正在使用中。查阅环评文件得知，该企业的废气处理工艺为湿式双碱法，治理设施可以实现脱硫脱硝除尘一体化。检查发现，企业废气治理设施的循环水出口，排出的是燃烧后的废气，却没有水排出；循环水抽水泵未开启，现场叫操作人员打开闸后，才看到循环水出口有水排出；在循环水出口四周的池壁上，留有长期直排废气的痕迹。结合废气治理设施的处理工艺，只有在循环水中加入了脱硫脱硝吸收剂后，才能达到废气治理的目的，但该企业连水循环都没有开启，可判定为不正常使用污染治理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-657	10月11日	临汾市	大宁县	昕水镇葛口村	昌通汽修	中国山西省临汾市大宁县宁大线林业局隔壁	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该修理厂处于禁燃区，有0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未拆除，存在复燃的可能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-658	10月10日	临汾市	大宁县	昕水镇新城区	大宁县逍遥洗浴休闲中心	中国山西省临汾市大宁县新城区妇幼站对面	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该处属于禁煤区，有两台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未使用，但未物理切割烟道，存在复燃的可能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日