

附件

临汾侯马市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-684	10月3日	临汾市	侯马市	上马街道 办事处	中国石 油天 然气 股 份 有 限 公 司 山 西 临 汾 销 售 分 公 司 侯 马 程 村 加 油 站	中国山西省 临汾市侯马 市 S235(侯 风线)	未安 装油 气回 收装 置或 装置 不正 常运 行	现场检查中发现该企业（侯马八站）正 常生产，加油机已安装油气回收装置， 通过验收。存在问题：1 台加油机油气 回收设施接口脱落，回收装置不能正常 使用。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处 理达标后排放。存在违 法生产行为的，依据《大 气污染防治法》第一百 零八条，立案处罚。	10月31日
SX-09-685	10月4日	临汾市	侯马市	上马街道 办事处	侯马市庄 里鹏飞砖 厂	中国山西省 临汾市侯马 市上马办庄 里村	未安 装治 污设 施	现场检查中发现，企业未生产。本项目 正在办理验收手续。项目破碎工序和筛 分工序各建有布袋除尘器一套，隧道窑 工序建有水浴除尘+双碱法喷淋脱硫。 存在问题：隧道窑未按环评要求安装布 袋除尘器。	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-686	10月6日	临汾市	侯马市	上马街道办事处	侯马市环杰医疗废物处置中心	侯马市上马街道办事处上院村东南820米	未安装治污设施	现场检查中发现，企业正在生产。焚烧炉废气处理设施为热交换器、急冷塔、石灰粉及活性炭喷射装置、布袋除尘器、填料吸收塔。存在问题：核查违规建设项目备表、根据现状环境影响报告（备案稿）竣工验收章节要求，企业未安装烟气在线监测仪。企业已签订买卖合同，正在与厂家办理相关事宜，在线监测用房已经建成。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-687	10月7日	临汾市	侯马市	张村街道办事处	侯马市新龙兴保温建材有限公司	中国山西省临汾市侯马市张村街道办事处观庄村南端	未安装治污设施	现场检查中发现，企业未生产。冲天炉、热风炉废气配套WCM-5型水浴式脱硫除尘设施。存在问题：根据环评批复（侯环审函[2008]105号），配料工段废气密闭收集，未安装袋式除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日