

附件

吕梁市交城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-777	10月9日	吕梁市	交城县	大辛村家 乐福药材 示范基地 院内	大辛村家 乐福药材 示范基地 院内某工 厂	中国山西省 吕梁市交城 县	未安装治污 设施	经现场检查发现，该企业正在生产，该企业有烤漆，电焊，电镀，切割等工序，无任何环保治污设施，无环保手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-778	10月7日	吕梁市	交城县	交城县大 营村北	交城县大 营村北秸 秆燃烧	中国山西省 吕梁市交城 县	露天焚烧	现场检查发现存在秸秆燃烧现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-779	10月1日	吕梁市	交城县	交城县夏家营镇王村	川信研石加工厂	中国山西省太原市清徐县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查发现该企业未生产，发现以下问题：现场物料堆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-780	10月10日	吕梁市	交城县	交城县义望村村头	义望村村头垃圾焚烧	中国山西省吕梁市交城县	露天焚烧	现场检查发现，义望村村头垃圾焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-781	10月12日	吕梁市	交城县	交城县寨子村	交城县聚龙铸造厂	中国山西省吕梁市交城县夏广线	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该企业处于生产状态，电焊工序没有焊烟净化器，刷沥青工序露天进行，没有VOCs收集装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-782	10月7日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县城头村	交城县亨达机械厂	中国山西省吕梁市交城县	工业粉尘无组织排放	现场检查发现以下问题：1. 该企业正在生产；2. 无烟气收集装置；3. 未办理环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-783	10月10日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县磁窑村西	交城县晋华公路工程有限公司	中国山西省吕梁市交城县交岭线	物料堆场未落实扬尘治理措施	经检查发现该企业正在生产，发现以下问题：1. 物料堆场未覆盖；2. 传送带未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-784	10月6日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县杜家庄	交城县华瑞铸造有限公司	中国山西省吕梁市交城县	工业粉尘无组织排放	经现场检查发现：1. 该企业正在生产；2. 落沙工位未封闭；3. 电焊未在烟气收集装置范围内作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-785	10月7日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县杜家庄工业区北	山西明汇精密铸造有限公司	中国山西省吕梁市交城县	工业粉尘无组织排放	经现场检查发现，该企业正在生产，发现以下问题：打磨和焊接均未在烟气收集装置系统下进行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-786	10月11日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县段村	山西东昌电站锅炉设备有限公司	中国山西省吕梁市交城县段马线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现发现，该企业正在生产，发现以下问题：1.焊接净化设备未使用；2.该企业喷漆地点有两处，一处装有 VOCs 收集装置，但没有使用，一处没有安装 VOCs 收集装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-787	10月4日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县西社镇沙沟村西	山西红山水泥有限公司	中国山西省吕梁市交城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，企业处于停产状态，原料堆场未入库和覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-788	10月4日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县西社镇西社村	交城县兴林石料厂	中国山西省吕梁市交城县 S219	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，企业正在生产，物料堆场未覆盖。企业附近道路扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-789	10月1日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县夏家营	交城县恒源煤化厂	中国山西省吕梁市交城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：1. 物料厂未封闭；2. 传送带未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-790	10月9日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县夏营覃村	交城县覃营村鑫旺玻璃厂	中国山西省吕梁市交城县 G307(歧银线)	治污设施不正常运行	经现场检查发现，企业正在生产，主要存在以下问题：1. 该企业烟气经过水膜和布袋除尘排放，检查时水膜除尘器未运行；2. 玻璃堆场未覆盖；3. 传输带未密闭。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日