

附件

吕梁市交口县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-791	10月1日	吕梁市	交口县	交口街道	离石区交口镇交口煤业东南角焚烧秸秆点	中国山西省吕梁市柳林县G20(青银高速)	露天焚烧	在现场发现正在焚烧秸秆，烟尘较大，污染大气环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-792	10月11日	吕梁市	交口县	交口县回龙乡枣窠村	交口县回龙乡枣窠村堆场	山西省吕梁市交口县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查发现一处大面积物料堆未苫盖。扬尘污染严重。现场未发现负责人。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日
SX-09-793	10月12日	吕梁市	交口县	康城镇前嫣村	交口县康明石料厂	中国山西省吕梁市交口县康石线	物料堆场未落实扬尘治理措施	1. 经现场检查该企业未生产（有疑似生产迹象）；2. 场所内除尘器烟筒高度不够15m目测10米；3. 厂区内物料堆未苫盖；4 厂区内传送带下面有石粉堆未及时清理；5. 厂区内运输道路未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-794	10月8日	吕梁市	交口县	双池镇西庄 村 00082号	交口县绿源肥业有限公司	中国山西省吕梁市交口县	排污口不规范	经现场检查该企业未生产，排气筒高度环评要求30m实际目测20m左右。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-09-795	10月6日	吕梁市	交口县	桃红坡镇卜家庄村 大条沟庄子沟口	交口县梦想园腐植酸厂	山西省吕梁市交口县S321	物料堆场未落实扬尘治理措施	1. 经现场检查该企业未生产；2. 现场原料库未按环评要求安装喷淋装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日
SX-09-796	10月4日	吕梁市	交口县	温泉乡范石滩村工业园区	中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	中国山西省吕梁市交口县西窑线	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查该企业正在生产，现场检查时污染治理设施正常运行。现场检查时发现部分物料堆场苫盖不完整。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-797	10月5日	吕梁市	交口县	温泉乡石岭后村	交口县同泰耐火材料有限公司	中国山西省吕梁市交口县	排污口不规范	经现场检查该企业未生产。污染治理设施已建成，但是破碎、筛分工序配套的除尘器排气筒高度不达环评要求的15m，实际高度约3m左右。煤磨系统工序配套的除尘器高度不达环评要求的15m，实际高度约有8m左右。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日