

附件

吕梁市岚县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-798	10月1日	吕梁市	岚县	城西社西	北盛宴会厅	岚县城西社 区城北小西	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查发现:该宴会厅正在营业,无 营业执照,该宴会厅有一台约0.1t的 燃煤锅炉,三台燃煤大灶,在岚县建成 区和禁煤区内。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。严格按照要求完成锅炉 淘汰或改造任务	10月31日
SX-09-799	10月6日	吕梁市	岚县	大蛇头乡	大蛇头乡 窑沟村露 天焚烧秸 秆	岚县大蛇头 乡窑沟村	露天焚烧	现场检查发现:大蛇头乡窑沟村村民露 天焚烧秸秆,不听劝阻,继续往火堆添 加秸秆。	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。进一步调查核实,对 露天焚烧秸秆、落叶、垃 圾等问题,对相关人员进行 问责处理。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-800	10月2日	吕梁市	岚县	东村镇	岚县昌盛商砼有限公司	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:该企业物料未按环评要求设置封闭式原料库,部分沙、石料未覆盖,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	11月15日
SX-09-801	10月4日	吕梁市	岚县	东村镇	岚县聚梁华府	中国山西省吕梁市岚县S217	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现:1.该建筑工地在岚县城市管理综合执法局二零一八年八月三十一日实施查封后依然在建设;2.该建筑工地未落实“六个百分百”要求,主路面未进行硬化,未建设冲洗水槽,未采取任何抑尘措施;3.该建筑工地大量物料露天堆放,易引起扬尘污染;4.该建筑工地无现场负责人,无法提供环保相关手续。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-802	10月8日	吕梁市	岚县	东村镇	山西静兴高速公路有限公司岚县桥梁搅拌站	中国山西省吕梁市岚县S313	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:1.该企业正在生产,现场只能提供《静乐丰润至兴县黑峪口高速公路建设项目环境影响报告书》,未详细描述该项目采取环保治理措施;2.该企业未采取扬尘治理措施,物料露天堆放,扬尘污染严重;3.该企业未建设冲洗水槽、喷淋设施,道路未进行喷淋洒水,道路扬尘污染严重;4.该企业施工建设期间未到当地环保部门进行进行备案,建设面积为1000平米以上。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-803	10月8日	吕梁市	岚县	东村镇	东村镇东村堆放场	东村镇东村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:该堆放场位于建成区内,沙料、石料未进行覆盖,易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。或清理取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-804	10月9日	吕梁市	岚县	东村镇	东村镇东村马家坪建筑垃圾和生活垃圾堆场	中国山西省吕梁市岚县S313	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:东村镇东村马家坪友乐饭店对面堆放场露天大量堆放渣土和生活垃圾,未进行覆盖,易引起扬尘污染。且若继续倾倒渣土将会填埋岚河,对岚河公园造成生态破坏。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。或清理取缔。	10月31日
SX-09-805	10月1日	吕梁市	岚县	东村镇北村	春盛宴会厅	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查发现:1.该宴会厅正在营业,无营业执照。有一台0.15蒸吨的汽水两用锅炉,该燃煤锅炉在岚县建成区和禁煤区内;2.该宴会厅有7台燃煤大灶正在使用,在岚县建成区和禁煤区内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-806	10月1日	吕梁市	岚县	东村镇北村	宣华石材加工点	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	现场检查该加工点正在生产，无营业执照，无粉尘收集设施，露天切割打磨，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。或关停取缔。	10月31日
SX-09-807	10月1日	吕梁市	岚县	东村镇北村	岚县北村油坊	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	经营性炉灶	现场检查发现：该油坊正在生产，使用一台燃煤烘炒炉，无废气处理设施，该燃煤烘炒炉在岚县建成区和禁煤区内。该油坊营业执照已过期。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
SX-09-808	10月11日	吕梁市	岚县	东村镇东村	御都洗浴中心	中国山西省吕梁市岚县新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现：该洗浴中心有两台燃煤锅炉在城区内未拆除，其中一台为1.22蒸吨，一台为1蒸吨以下，有燃煤堆放于锅炉房内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-809	10月9日	吕梁市	岚县	东村镇东 村马家坪	岚县正基 混凝土有 限公司	中国山西省 吕梁市岚县 G209(向阳 路)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现:该企业正在生产,无现场负责人,现场不能提供环保手续;该企业沙、石料堆放场未进行覆盖,简易料棚不能有效防尘;该企业厂区内未采取防尘降尘措施,道路扬尘和厂区扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-810	10月1日	吕梁市	岚县	东村镇东 阳涧村	东阳涧村 宴会厅	中国山西省 吕梁市岚县 G209(呼北 线)	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查发现:东阳涧村宴会厅有两台1蒸吨以下燃煤锅炉,其中一台正在使用,有四台燃煤大灶正在使用,该宴会厅燃煤锅炉和燃煤大灶在岚县建成区和禁煤区内。该宴会厅无营业执照。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务	10月31日
SX-09-811	10月8日	吕梁市	岚县	东村镇高 崖湾	战平饭店	中国山西省 吕梁市岚县 S313	经营性炉灶	现场检查发现:该酒店在建成区内使用两台燃煤大灶,用废旧轮胎引火,油尘气味污染严重。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-812	10月10日	吕梁市	岚县	东村镇坡上村	岚县环城宾馆	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现:1. 该宾馆正在营业; 2. 发现一台1蒸吨燃煤锅炉在城区内正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务, 按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
SX-09-813	10月2日	吕梁市	岚县	河口乡	岚县河口乡山阳会村石料加工厂	岚县河口乡山阳会村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现该石料加工厂已停产, 主要电源已切断, 厂区内堆放大量碎石料露天堆放未进行覆盖, 易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日
SX-09-814	10月2日	吕梁市	岚县	河口乡河口村	岚县通达加油站	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	未安装治污设施	现场检查发现, 存在问题: 该单位有一台0.3吨燃煤锅炉, 未安装任何废气污染防治设施, 废气直排。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-815	10月2日	吕梁市	岚县	岚城镇	岚县岚城镇马涧村209国道路南秸秆焚烧点	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	露天焚烧	现场检查发现:岚县岚城镇马涧村 G209路南露天焚烧秸秆,发现火堆五堆,现场焚烧四堆,焚烧秸秆村民不听劝阻,继续往火堆添加秸秆。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,对相关人员进行问责处理。	10月31日
SX-09-816	10月1日	吕梁市	岚县	岚县普明镇普明村工业园区(岚县三鑫实业继亨铸造有限公司院内)	岚县鑫天马铸业有限公司	中国山西省吕梁市岚县S252	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正常生产,根据环评要求,该企业浇注环节产生有机废气未建设有机废气活性炭处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-817	10月5日	吕梁市	岚县	梁家庄乡	梁家庄乡郭家庄村石料加工厂	梁家庄乡郭家庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:1. 该企业已停止生产,被岚县公安局实施查封,现场无负责人;2. 该企业大量碎石、砂料未采取扬尘抑尘措施,露天堆放,易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-818	10月3日	吕梁市	岚县	刘家庄村	岚县蓝海煤业有限公司	中国山西省吕梁市岚县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:1. 该厂现处于停产状态,无现场负责人,无法提供环评相关手续;2. 该企业大量露天堆放煤堆未覆盖,易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-819	10月1日	吕梁市	岚县	普明镇	岚县三鑫 实业继亨 铸造有限 公司	中国山西省 吕梁市岚县 S252	治污设施不 正常运行	现场检查时企业正在生产，根据环评要求烧结机头应使用四电场静电除尘器，实际检查时一号静电场未运行，仪表显示输入、输出电压均为0。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-820	10月7日	吕梁市	岚县	普明镇	普明镇普 明村卖煤 堆放场	中国山西省 吕梁市岚县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现：普明镇普明村南卖煤堆放场煤矸石、粉煤灰、沙料、石料散堆，未进行覆盖，现场作业粉尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。或清理取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-821	10月12日	吕梁市	岚县	普明镇段峪村	岚县富源选矿有限公司	中国山西省吕梁市岚县S252	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:1. 该企业未进行生产, 无现场负责人, 无环保手续; 2. 该企业大量煤矸石, 精煤露天堆放未进行覆盖, 易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。或清理取缔。	10月31日
SX-09-822	10月3日	吕梁市	岚县	普明镇刘家庄村	王玉拴堆放场	中国山西省吕梁市岚县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:1. 该堆放场无环保相关手续; 2. 大量物料露天堆放, 无任何覆盖, 堆放场内未进行硬化, 粉尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。或清理取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-823	10月3日	吕梁市	岚县	普明镇刘家庄村	岚县常盛混凝土搅拌站有限公司	岚县普明镇刘家庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现:1. 该企业停止生产, 现场负责人无法提供环保相关资料; 2. 该企业物料堆场未进行覆盖, 易产生扬尘污染; 3. 该企业未建设物料运输车辆冲洗槽和喷淋设施, 厂区及主道路扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日
SX-09-824	10月2日	吕梁市	岚县	土峪乡土峪村	岚县华德建筑工程有限公司	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	现场检查发现:1. 该企业已停产, 正在建设物料仓; 2. 现场碎石物料和沙料堆场未进行覆盖, 易引起扬尘污染; 3. 该企业沥青储管正在用燃煤加热, 未进行密闭作业, 与环评要求不符; 4. 该企业传送装置未采取粉尘收集设施; 5. 该企业未取得环评验收和批复。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日