

附件

吕梁市兴县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-910	10月12日	吕梁市	兴县	吕梁市蔡家崖乡北查沟村	蒙 L13256 的渣土车	中国山西省 吕梁市兴县 S218	渣土车覆盖 不完全	现场检查时，在吕梁市蔡家崖乡北查沟村车牌号为蒙L13256的渣土车未覆盖。	依据《大气污染防治法》 第一百一十六条立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-911	10月5日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县奥家湾乡甘里铺村	兴县甘里铺村寨沟石料厂	中国山西省吕梁市兴县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产存在的问题：1. 破碎机，传送带没有封闭，现场无组织排放严重；2. 原料堆料场大面积未覆盖；3. 矿区范围道路扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-912	10月5日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县奥家湾乡姚儿湾村	山西林兴水泥有限公司	吕梁市兴县奥家湾乡姚儿湾村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该公司正在生产，存在的问题：料堆场大部分未覆盖，厂区积尘严重，扬尘现象明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-913	10月12日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县蔡家崖乡北查沟村 s218	吕梁市兴县蔡家崖乡北查沟村 s218 黑加油站	山西省吕梁市兴县 S218	黑加油站	现场检查时，在吕梁市兴县蔡家崖乡北查沟村 s218 发现一个黑加油站。车牌号为晋 J57152 的油罐车在没有任何设施的情况下在给车牌号冀 A03BC 挂的货车加油。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
SX-09-914	10月6日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县恶虎滩乡恶虎滩村 S313 运通加油站	兴县恶虎滩乡恶虎滩村 S313 运通加油站	山西省吕梁市兴县	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在营业，存在的问题：1. 没有油气回收装置；2. 该加油站负责人不配合检查，拒绝提供营业执照，现场有视频取证资料。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-915	10月6日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县恶虎滩乡阳会崖村 S313 (三和加油旁)	吕梁市兴县恶虎滩乡阳会崖村 S313(三和加油旁)	中国山西省吕梁市兴县 S313	物料堆场未落实扬尘治理措施	在 S313 (三和加油旁) 有一个砂石料堆场。现场检查时该场工作人员拒绝提供营业执照, 环保手续。现场堆放砂石料超过 500 平方米未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日
SX-09-916	10月5日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县交楼申乡陈家圪台村	兴县交楼申乡陈家圪台石料厂	中国山西省吕梁市兴县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该石料厂正在生产, 当地环保局于 2018 年 9 月 2 日对该公司下达责令整改违法行为决定书, 要求该公司 9 月 25 日前整改完成。现场检查时该公司仍未改正, 存在问题: 1. 物料堆场露天堆放, 大部分未覆盖; 2. 皮带输送走廊未进行密闭, 筛分, 破碎进料口未安装布袋除尘设施; 3. 物料堆场未建设封闭料棚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-917	10月4日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县交楼申乡杨儿村	兴县世泰矿业有限公司	山西省吕梁市兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该公司未生产，存在的问题：现场有大量矿石裸露未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-918	10月6日	吕梁市	兴县	吕梁市兴县阳会崖村	吕梁市金龙工贸有限公司	山西省吕梁市兴县	排污口不规范	现场检查时该公司未生产，存在的问题 1. 排污口高度不够，要高于库顶3米，现场检查时高度不够；2. 堆场大面积未覆盖。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-919	10月14日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县	蔡家崖乡兴县北站无名堆场未覆盖	山西省吕梁市兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现在蔡家崖乡兴县北站无名堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-920	10月8日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县S218康宁镇安家庄村	货车晋H08475	山西省吕梁市兴县S218康宁镇安家庄村	渣土车覆盖不完全	检查时发现吕梁市兴县S218康宁镇安家庄村货车晋H08475未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
SX-09-921	10月7日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪塌村	兴县薯豆香食品科技开发有限公司	山西省吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪塌村	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，存在的问题：现场有一台0.5t/h的燃煤锅炉正在运行，没有污染治理设施，废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-922	10月8日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县康宁镇梁家沟	康宁镇梁家沟露天焚烧垃圾点	山西省吕梁市兴县S218康宁镇梁家沟	露天焚烧	检查时发现吕梁市兴县康宁镇梁家沟露天焚烧垃圾，污染环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-923	10月11日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县康宁镇鹿家岔村	兴县万润达能源有限公司	山西省吕梁市兴县康宁镇鹿家岔村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产。存在的问题：1. 部分原料未完全覆盖；2. 煤矸石堆场未按环评设置覆盖设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-924	10月7日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县蔚汾镇南通村 S313	吕梁市兴县蔚汾镇南通村宏达木材厂	山西省吕梁市兴县蔚汾镇南通村 S313	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂正在生产，存在的问题：1. 锯末工段未安装收尘设施；2. 现场人员无法出示营业执照和环保相关材料。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-925	10月7日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县蔚汾镇南通村 S313	渣土车鲁 P34731	中国山西省吕梁市兴县 S313	渣土车覆盖不完全	现场检查时，在吕梁市兴县蔚汾镇南通村 S313 发现渣土车鲁 P34731 未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
SX-09-926	10月7日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县蔚汾镇南通村 S313	渣土车陕 K68365	山西省吕梁市兴县 S313	渣土车覆盖不完全	现场检查时，渣土车陕 K68365 在吕梁市兴县蔚汾镇南通村 S313 运输渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-927	10月5日	吕梁市	兴县	山西省吕梁市兴县蔚汾镇原家坪	兴县裕隆宾馆	山西省吕梁市兴县S85(右芮高速)	未安装治污设施	现场检查时,该宾馆正在营业,该宾馆有一台0.5t/h立式手烧炉,正在运行,无污染治理设施,黑色烟气直排。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
SX-09-928	10月7日	吕梁市	兴县	山西省吕梁兴县蔚汾镇南通村S313(兴欣石化对面)	吕梁兴县蔚汾镇南通村S313(兴欣石化对面)渣土场	山西省吕梁市兴县蔚汾镇南通村S313(兴欣石化对面)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,不断有未覆盖的运渣车将建筑工地开挖的土方倾倒在渣土场,渣土场场地超过20000平方米,现场堆放的渣土没有覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日