

附件

太原市杏花岭区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-056	10月2日	太原市	杏花岭区	恒山路新店街48号	山西新鑫华通混凝土有限公司	中国山西省太原市杏花岭区卧虎山路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业办公楼后侧有一台燃煤锅炉在当地划定的禁煤区，未进行拆除；2. 物料堆放棚内铲车正在装卸物料，现场未采取喷淋措施，物料大棚大门未关闭，大棚内存在大量扬尘无组织排放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-057	10月2日	太原市	杏花岭区	杏花岭区小沟坡东街12号	山西运政印刷厂	中国山西省太原市杏花岭区小沟坡东街16号	拒绝检查	现场检查时发现，该企业未生产，存在问题：检查组现场检查时对该企业门卫出示执法证件及生态环境部证明函，该企业门卫对检查组身份不认可，拒绝检查组进入现场检查（有视频资料）。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月31日
SX-09-058	10月2日	太原市	杏花岭区	杏花岭区中涧河乡七府坟工业区	山西鑫汇诚家具装饰有限公司	中国山西省太原市杏花岭区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业 2011 年 10 月经当地环保部门审批至今未验收；2. 按当地环保部门对 VOCs 治理任务的批复要求该企业每季度需进行废气检测，现场企业无法提供检测报告；3. 按当地环保部门对该企业 VOCs 检测复函要求，该企业验收完成后方可生产，现场企业未经验收已经正在生产。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-059	10月3日	太原市	杏花岭区	中涧河乡 七府坟村 北草凹	太原市杏花岭区 安泽玻璃门加个厂	中国山西省 太原市杏花岭区	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 吸塑封边机废气处理设施风机正在运行光氧机未运行；2. 按当地环保部门 VOCs 治理批复要求每季度检测一次，该企业现场无法提供检测报告；3. 现场木工裁料切割工段粉尘收集不完善，现场有排风扇对外排风，车间粉尘直接排放。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-060	10月3日	太原市	杏花岭区	中涧河乡 七府坟村 七府坟农场	山西鑫润 晋耐磨材料有限公司	中国山西省 太原市杏花岭区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 现场存在露天喷漆行为；2. 厂房西侧抛丸车间未采取防尘措施；3. 现场焊接烟气未采取烟气收集措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日