

附件

太原市阳曲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-061	10月1日	太原市	阳曲县	黄寨镇	黄泥路龙王沟排污沟工程工地	中国山西省太原市阳曲县 G208(京昆线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，发现问题：1. 未完善围挡；2. 挖掘时未按要求湿法作业；3. 渣土运输车辆未覆盖，装卸过程中产生扬尘污染；4. 现场没有洒水、喷淋等减尘降尘措施，无车辆清洗装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SX-09-062	10月2日	太原市	阳曲县	黄寨镇314省道与108国道交叉路口	渣土运输车（晋AC2162）	山西省太原市阳曲县	渣土车覆盖不完全	渣土车未覆盖上路行驶，车牌号为晋AC2162。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-063	10月4日	太原市	阳曲县	黄寨镇龙王沟	渣土运输车（晋A68965）	中国山西省太原市阳曲县龙王沟桥	渣土车覆盖不完全	现场检查发现龙王沟市政管网建设工程，一台晋A68965运输渣土未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
SX-09-065	10月8日	太原市	阳曲县	阳曲县	渣土运输车（晋AC2660）	中国山西省太原市阳曲县G55(二广高速)	渣土车覆盖不完全	108国道施工工地（县交通局旁边）渣土运输车（晋AC2660）未完成覆盖，造成扬尘污染。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日