

附件

### 阳泉市郊区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-076	10月3日	阳泉市	郊区	郊区	中铁武汉电气化局集团有限公司西安分公司	中国山西省阳泉市郊区白林线	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 该企业有2台电焊机，无焊烟净化器，焊接工作露天作业，产生的焊烟直排外环境；2. 该企业有喷漆泵、喷漆桶，现场工作人员介绍该企业无喷漆房，采取露天喷漆；3. 该厂院内存放大量已喷过漆的金属器件。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-077	10月4日	阳泉市	郊区	郊区	阳泉汇通商务会馆有限公司	中国山西省阳泉市郊区S214(李荫路)	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时发现,该企业未生产,存在以下问题:1.院内洗衣房内有一台型号为CLSG的2蒸吨燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-078	10月9日	阳泉市	郊区	郊区	阳泉市威龙商贸有限公司院内无名塑料颗粒加工厂	中国山西省阳泉市郊区白林线	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现,该企业未生产,存在以下问题:1.现场未提供营业执照及环评手续;2.现场检查该企业院内有3条塑料颗粒生产线,1条热熔挤出工序未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排;1条正在建设;1条已安装废气收集处理设施,但收集处理设施底部有缺口。现场有生产痕迹,车间存放大量原料和产品。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-079	10月13日	阳泉市	郊区	郊区	金亿兴彩钢厂	中国山西省阳泉市郊区S315路加油站东南449米北侧	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 未提供营业执照及环评手续；2. 施胶工段未生产，未安装VOCs收集处理设施，生产时有机废气未经收集处理直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-080	10月14日	阳泉市	郊区	郊区	阳泉市利华通贸易中心院内无名集装箱刷漆加工点	中国山西省阳泉市郊区	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：集装箱刷漆工段未配套voc治理设施，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-081	10月6日	阳泉市	郊区	旧街乡旧街村	阳泉市郊区永泰机械加工厂	中国山西省阳泉市郊区	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 该企业喷漆工段未安装VOCs收集处理设施，有机废气无组织排放；2. 打磨工段产生的粉尘未收集处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-082	10月3日	阳泉市	郊区	李家庄乡大西庄村	阳泉市郊区文勇泡沫回收部	中国山西省阳泉市郊区G207(李白路)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 阳泉市郊区文勇泡沫回收部院内塑料颗粒加工项目热熔、挤出工序未安装VOCs废气收集处理设施，有机废气直排；2. 无环评手续，院内堆放大量废旧塑料泡沫及原料。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-083	10月3日	阳泉市	郊区	李家庄乡大西庄村	阳泉市郊区成林家具厂	中国山西省阳泉市郊区G207(李白路)	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 裁板工段正在生产，配套的布袋除尘器未运行；2. 打磨工段无收尘设施，粉尘通过排气扇直排外环境；3. 喷漆房未完全封闭，部分有机废气直排外，对周边环境影响严重；4. 院内院外漆桶露天堆放。	调查核实，依法查处，符合移送行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-084	10月4日	阳泉市	郊区	李家庄乡 黄砂岩村	阳泉市郊区 龙泉木器厂	中国山西省 阳泉市郊区 S214(李荫路)	未安装治污 设施	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.喷漆工段未安装废气处理设施,通过排风扇直排外环境;2.粘和过程中未安装废气收集处理设施,废气直排;3.1台砂光机正在使用,发现检查临时开启配套治污设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	11月15日
SX-09-085	10月3日	阳泉市	郊区	李家庄乡 李家庄村	阳泉市郊区 亚永废品收购站	中国山西省 阳泉市郊区 S214(平阳东街)	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时发现,该废品收购站正在营业,存在以下问题:1.该废品收购站院内有塑料颗粒加工车间,现场检查时未生产,生产设备未拆除,生产车间堆积大量泡沫颗粒及其它生产原料、塑料颗粒成品,具备生产能力;2.热熔、挤出工序未安装VOCs收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-086	10月7日	阳泉市	郊区	李荫路 (北郊钢材市场旁)	阳泉市旺达彩钢结构有限公司	中国山西省 阳泉市郊区 漾泉大道	未安装治污 设施	现场检查时发现,该企业未生产,存在以下问题:该企业两条生产线施工段未安装VOCs收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-087	10月7日	阳泉市	郊区	李荫路北 郊钢材市 场	阳泉市汇 鑫源彩钢 制品有限 公司	中国山西省 阳泉市郊区 新城大道	未安装治污 设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 该企业有两条生产线（其中一条正在生产）施胶工段均未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排；2. 检查现场存在露天喷漆痕迹。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-088	10月9日	阳泉市	郊区	苇杨线五 里庄村	阳泉市郊 区苇杨线 五里庄村 东南270m 山西全顺 物流园项 目建设简 介牌后面 混凝土搅 拌站	中国山西省 阳泉市郊区 G5(京昆高 速)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，该搅拌站正在生产，存在以下问题：1. 场地内物料堆未苫盖；2. 混凝土搅拌作业时未采取抑尘措施，粉尘直排；3. 场地内未硬化，无降尘抑尘措施，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-089	10月8日	阳泉市	郊区	西南昇乡 西南昇村	阳泉市郊区荣盛石灰石矿	中国山西省 阳泉市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 3条输送皮带末端未按照环评要求设置钢管直通彩钢房，粉尘直排；2. 物料装卸时未采取洒水等抑尘措施，现场粉尘较大；3. 地面未硬化，积尘较多；4. 彩钢棚未按环评要求全密闭；5. 企业院内大量石子、石粉露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-090	10月9日	阳泉市	郊区	西南昇乡 西南昇村	阳泉市汇通恒源耐火材料有限公司西咀分公司	中国山西省 阳泉市郊区G207(锡海线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 入料斗未按环评要求封闭；2. 提升机廊道有破损，粉尘直排；3. 生产车间积尘严重；4. 铲车作业时未采取抑尘措施，扬尘严重；5. 厂区内部分原料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-091	10月9日	阳泉市	郊区	西南昇乡 西南昇村 西壕	阳泉市宏 丰耐火材 料厂	中国山西省 阳泉市郊区 G207(锡海 线)	工业粉尘无 组织排放	现场检查时发现,该企业未生产,存在 以下问题:1.输送带未密闭;2.上料口 未密闭。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	10月31日
SX-09-092	10月10日	阳泉市	郊区	下白泉村	阳泉市丰 泽盛麟特 种耐火材 料有限公 司	中国山西省 阳泉市郊区 S315	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现,该企业未生产,存在 以下问题:1.破碎车间未按照环评要求 采取封闭措施,且未安装布袋除尘器; 2.大量的石子、石粉末苫盖;3.铲车作 业时未采取抑尘措施;4.厂区道路积尘 严重;5.输送带未按照环评要求采取密 闭措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-093	10月12日	阳泉市	郊区	阳泉市郊区河底镇河底村	阳泉市郊区晋泰家具厂	中国山西省阳泉市郊区滴苇线	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现，该企业未生产，有生产痕迹，存在以下问题：1. 该企业没有环保手续；2. 刷漆工序未安装 VOCs 收集处理设施，废气通过管道直排外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-094	10月14日	阳泉市	郊区	阳泉市郊区义白路（小西庄段）	阳泉市郊区恒兴制罐厂	中国山西省阳泉市郊区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 刷漆作业露天进行，未对刷漆作业产生的有机废气收集处理，现场气味刺鼻；2. 露天堆放大量漆桶。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-095	10月4日	阳泉市	郊区	杨家庄乡高垆庄村	阳泉市郊区隆盛新型建材厂	中国山西省阳泉市郊区连大线	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：该企业排气筒高度 55m，未安装在线监控设施，排污口不规范。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-096	10月9日	阳泉市	郊区	杨家庄乡 南杨家庄 村口(阳 泉市天利 和钢材有 限公司院 内)	阳泉市耀 隆机械加 工有限公 司	中国山西省 阳泉市郊区 漾泉大道	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.该企业露天刷漆,有机废气直排,油漆味刺鼻;2.有多台焊机,1台正在焊接,未安装焊烟净化器,焊烟未经收集处理,直排外环境;3.油漆桶露天存放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-097	10月11日	阳泉市	郊区	杨树沟村	阳泉市郊 区国强汽 车服务部	中国山西省 阳泉市郊区 G207(锡海 线)	治污设施不 正常运行	现场检查时发现,该企业喷漆房正在进行喷漆作业,存在以下问题:喷漆工序正在作业,配套的光氧催化废气处理设施及活性炭吸附装置均未运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
SX-09-098	10月1日	阳泉市	郊区	荫营镇	山西省阳 泉荫营煤 矿	中国山西省 阳泉市郊区 裕民北街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现,该企业未生产,存在问题:1.存在有露天喷漆痕迹,未落实 VOC 整治要求;2.煤场未采取遮盖措施;3.煅烧炉未拆除,现场存有煤块,具备使用条件。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-099	10月7日	阳泉市	郊区	荫营镇三都村	阳泉市贤亨耐火材料有限责任公司	中国山西省阳泉市郊区S214	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 收尘管道破损，粉尘无组织排放；2. 破碎车间收尘不到位，车间粉尘、积尘严重；3. 下料口未安装粉尘收集处理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-100	10月7日	阳泉市	郊区	荫营镇三都村村东	阳泉市鸿瑞炉料有限公司	中国山西省阳泉市郊区S214	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 颚式破碎机未按照环评要求安装集尘罩未进行密闭；2. 皮带输送机未安装封闭罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-101	10月10日	阳泉市	郊区	荫营镇下白泉村白石头（阳泉市恒升耐火公司旁）	阳泉市全继民耐火材料有限公司	中国山西省阳泉市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 大量物料露天堆放，未苫盖；2. 道路和车间积尘严重；3. 输送带未采取密闭措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-102	10月3日	阳泉市	经济技术开发区	经济技术开发区	山西世纪佳华建材有限公司	中国山西省阳泉市郊区太泉路	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 抗裂保温砂浆搅拌机未安装粉尘收集处理设施；2. 粉尘较大，直排外环境；3. 输送带未密闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-103	10月14日	阳泉市	城区	义井镇	阳泉平凡彩钢结构有限公司	中国山西省阳泉市郊区西外环路建材市场院内更改为义井镇河下村建材市场院内	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：施胶工段未安装 VOCs 收集处理设施，有机废气直排，车间内气味刺鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-104	10月14日	阳泉市	城区	义井镇	山西公大驾校后院钢材市场内王牌烤漆铁门加工点	中国山西省阳泉市郊区G207(平定路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 该企业喷漆工序露天进行，未安装 VOCs 收集处理设施，有机废气直排；2. 露天晾晒喷漆门窗，气味刺鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日