

附件

运城市风陵渡开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-539	10月6日	运城市	风陵渡 开发区	风陵渡开 发区	康惠食品 有限公司 建厂房工 程	中国山西省 运城市芮城 县 G521(风 后西街)	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	1. 该工地正在施工，施工中未采取湿法 作业措施；2. 物料堆放覆盖措施不到 位。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	10月31日