

附件

运城市绛县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-568	10月6日	运城市	绛县	安峪镇安峪村西	山西省绛县明迈特有限公司	山西省运城市绛县大槐线	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。发现存在以下问题：1. 烧注车间加料口处于半封闭，无专门吸尘收集设备。现场加料时，有明显粉尘外溢；2. 物料存放筛选仓库扬尘严重，防尘设施未运转；3. 企业有9个排气筒，正常生产有7个炉，现只安装了三套在线监测设备，剩余四台未按照环评批复文件（晋环函（2006）570号）要求安装在线监测设备。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-569	10月5日	运城市	绛县	安峪镇东 三涧村	绛县安峪 信誉农产 品经销部	中国山西省 运城市绛县	工业粉尘无 组织排放	检查组路过发现大量粉尘无组织排放， 墙体外侧粉尘沉积。查勘发现现场无粉 尘收集处理设施。该企业已计划采购布 袋除尘器。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
SX-09-570	10月6日	运城市	绛县	安峪镇董 封村	山西江河 生物质能 发电有限 公司	山西省运城 市绛县大槐 线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在的 问题有：1. 物料堆场的大部分物料露天 堆放，未苫盖；2. 灰库的草木灰露天堆 放。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-571	10月11日	运城市	绛县	陈家镇政府北边樊家坡	陈家镇政府北边樊家坡秸秆焚烧点	山西省运城市绛县	露天焚烧	从路边看到大烟，再前往现场，火势已小，秸秆燃烧面积达2亩。(陈家镇政府北边樊家坡田地)。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-572	10月6日	运城市	绛县	古绛镇北牛村村北	绛县北山联合采石厂	古绛镇北牛村村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该采石场在生产。存在的问题是：1.堆放的物料大部分没有苫盖；2.缺少减尘抑尘设施；3.从水泥路进入该采石场大约有一公里左右没有硬化，沿路尘土较厚，没有安装喷淋设施，检查时没有发有洒水车。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-573	10月3日	运城市	绛县	横水镇横 东村村东	绛县卧浮 阀门有限 公司	山西省运城 市绛县	清单内淘汰 类“散乱污” 未落实“两断 三清”	该企业属于散乱污停产整顿单位，10月3日检查组检查发现现场正在进行石墨模具的切削和打磨。进一步检查发现，该企业配电箱有“绛县横水镇人民政府”贴的停产封条，但现场所有用电设备设施仍通电可用。作业现场无任何防护措施，粉尘到处可见，污染严重。检查组与企业法人及当地镇政府人员完成现场勘察笔录，并建议县环保局下午到现场对企业立案调查。督察组继续跟进处理结果。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-574	10月3日	运城市	绛县	横水镇三 级路邮政 局对面	绛县横水 刘娜馍铺	山西省运城 市绛县 S334(沁东 线)	拒绝检查	在S334省道检查回来途中，见到一家店铺烟囱冒黑烟，停下检查，发现刘娜馍铺用经营性燃煤小型锅炉烟。检查组表明身份，正常检查店铺相关证件时，被铺主儿子质疑，要求删除拍照记录，检查组成员撤退时，铺主儿子喝骂，并对走在后面的司机大力推搡，声称外地人无权检查执法，并随即操起炉旁铲煤铁锹要动手。督察组认定这次事件属于严重暴力抗法（烟囱冒黑烟以及对对方质疑督察人员合法性的行为可提供视频）。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-575	10月5日	运城市	绛县	南樊镇槐泉村	绛县金达铸造有限公司	山西省运城市绛县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业国庆期间员工放假。企业洗煤厂区近7000平米的场地，大量煤堆无苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-576	10月3日	运城市	绛县	棚国路1号	绛县星宇房地产开发有限公司	山西省运城市绛县绛山东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查建筑工地“六个百分百”落实情况。存在问题有：1.施工工地周边未100%围挡；2.物料堆放未100%覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SX-09-577	10月11日	运城市	绛县	沁东线往南（陈村镇政府北处田地）	陈村镇政府北处田地秸秆燃烧点	山西省运城市绛县	露天焚烧	沁东线往南（陈村镇政府北处田地）露天燃烧秸秆，面积约150平米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-578	10月10日	运城市	绛县	卫庄镇任村	山西晋雕晋式家具有限公司	山西省运城市绛县沁东线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，发现企业正在生产，存在的问题是：1. 家具喷漆车间刺鼻性气体弥漫，无任何收集和处理 VOCs 气体设施；2. 企业被绛县环保局 9 月 1 日停产整顿，配电箱张贴封条。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日