

附件

运城市闻喜县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-591	10月8日	运城市	闻喜县	凹底镇西 凹底村水 井旁10米	闻喜县享 源玻璃制 品有限公 司	山西省运城 市闻喜县后 郭线	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在的问题是：配料工序密闭不完善。厂区内存在粉尘无组织排放情况。	责令该公司限期对配料车间全封闭，同时加大厂区路面洒水抑尘及清扫频次；逾期整改不到位的，依法予以处理。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-592	10月8日	运城市	闻喜县	凹底镇西街	闻喜县晋振玻璃制品厂	山西省运城市闻喜县后郭线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在的问题是：熔炉车间无组织粉尘较明显，车间顶棚不封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-593	10月2日	运城市	闻喜县	郭家庄镇西宋村	闻喜县智力玻璃有限公司	山西省运城市闻喜县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在的问题有：煤气池炉加煤车间粉尘弥漫，无封闭车间，无组织排放。企业计划11月升级改造为电炉19年1月完工。出示电炉合同。建议后面检查组跟进检查。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-594	10月7日	运城市	闻喜县	神柏乡下 岭后路一 号	闻喜县宏 伟玻璃器 皿有限公 司	山西省运城 市闻喜县 闻喜线	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在的问题是：1. 原料混合工序车间未全封闭，有一个约 20 平米的一面墙缺口； 2. 两台电熔炉存在无组织排放的情况。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-595	10月9日	运城市	闻喜县	桐城镇岭 西东以北	闻喜县上 岭青石石 料厂	山西省运城 市闻喜县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	在现场检查时，发现存在以下问题：1. 堆料厂部分堆料无苫盖；2. 沿路粉尘扬尘较严重，无喷淋洒水设施及措施。	责令该公司限期对原料混合工序车间的缺口进行封闭，对 2 台电熔炉加装集中收尘处理设施；逾期整改不到位的，依法予以处理。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-596	10月5日	运城市	闻喜县	西刘家村	西刘家村 露天烧秸秆 点	山西省运城市 闻喜县	露天焚烧	路过检查企业时，远处冒大量浓烟。前往调查，属于农地上露天烧秸秆，焚烧面积超过200平米。	由公安部门进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依法处理。	10月31日