

附件

运城永济市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-630	10月4日	运城市	永济市	城东	永济市睿智新材料有限公司	中国山西省运城市永济市城东街道马铺头村	治污设施不正常运行	检查时企业正在试生产。挤出工序产生的有机废气配套“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”净化设施。检查时挤出线在运行，但防治设施中“UV光解”设施未开启。	认真落实环保设施管理制度，确保环保设施正常运行。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-631	10月11日	运城市	永济市	城东	山西东方华贸铝业有限公司	中国山西省运城市永济市城东工业新区	未安装治污设施	检查时企业正在生产。1. 表面处理酸蚀车间配套PP脱硫塔，环评批复要求需在酸洗槽两侧安装吸式气罩，实际未安装，车间废气使用大排气扇进行收集，收集效果差；2. 环评批复要求，煤气发生炉必须配套专项脱硫塔，现场检查时无脱硫塔。	认真落实环保设施管理制度，确保环保设施正常运行。	11月15日
SX-09-632	10月3日	运城市	永济市	城西	永济市大盛木器工厂	中国山西省运城市永济市李店村南酒厂西	未落实VOCs整治要求	检查时企业未生产。1. 喷漆房配套自制污染防治设施，检查时活性炭添加量约12kg 低于环评要求；2. 自制污染防治设施密闭性较差，部分有机废气逃逸，治理设施表面有明显外溢痕迹；3. 喷淋含漆废水未按环评要求配套净化回用设施。	严格按照环评要求落实到位，11月底完成VOCs治理任务。	11月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-633	10月6日	运城市	永济市	黄营村东	山西恒基 建业建材有限公司	中国山西省 永济市黄营 村东	未安装治污 设施	检查时企业停产中，正在进行路面硬化。1. 干燥烟气收集不完全，烘干仓有烟气外溢现象；2. 球磨工序产生的粉尘未配套污染防治设施，收集后直接排放；3. 设施密闭性较差，现场积灰严重。	求安装治污设施，并确保正常使用。	11月15日
SX-09-634	10月4日	运城市	永济市	栲栳镇	小樊灌区 东侧田地 秸秆焚烧	中国山西省 运城市永济 市栲栳镇	露天焚烧	检查时在小樊灌区东侧发现两处正在焚烧秸秆，焚烧面积大约400平米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-635	10月7日	运城市	永济市	永济市	永济市东 城永发涂 料厂	中国山西省 运城市永济 市市府东街	未安装治污 设施	该企业列入永济市VOCs 综合整治清单，搅拌设备产生的有机废气尚未配套污染防治设施。但检查时发现有使用痕迹，北侧搅拌锅有余温。	2018年11月底完成VOCs 治理。	11月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-636	10 月 6 日	运城市	永济市	赵杏村	赵杏村北 焚 烧 秸 秆 点	中国山西省 运城市永济 市赵杏村北 500 米左右	露天焚烧	赵杏村北 500 米左右发现秸秆焚烧。面 积大约 200 平米。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10 月 31 日