

附件

长治市平顺县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-256	10月4日	长治市	平顺县	005乡道 与X672交 叉口	生活垃圾 露天焚烧	中国山西省 长治市平顺 县南寨	露天焚烧	在长治县南寨村附近，005乡道与X672 交叉口附近，发现有堆积生活垃圾焚烧 情况，无人看管。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
SX-09-257	10月3日	长治市	平顺县	315国道 附近北甘 泉村	北甘泉村 露天焚烧 点	中国山西省 长治市平顺 县	露天焚烧	经现场检查，在平顺县北甘泉村发现露 天焚烧涉气环境问题。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-258	10月2日	长治市	平顺县	北社乡东 禅村	平顺县广 泰和矿业 有限公司	长治市平顺 县北社乡东 禅村	露天矿山未 落实减尘抑 尘措施	现场检查，企业在生产，存在问题：1. 砂石露天堆放，未采取抑尘措施；2. 碎石输送带未封闭作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日
SX-09-259	10月2日	长治市	平顺县	北社乡黄 花掌村	长治市恒 晋矿业有 限公司	长治市平顺 县	露天矿山未 落实减尘抑 尘措施	现场检查，企业正在生产，存在问题：1 二破进料口的输送带和爆破楼，没有密闭；2. 进料口喷淋设施未运行，检查人员到场5分钟后才开启运行。现场粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-260	10月4日	长治市	平顺县	苗庄镇北庄村道西	长治市三元建筑材料有限公司	中国山西省长治市	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业物料堆场未落实扬尘治理措施，现场检查，物料堆没有苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-261	10月7日	长治市	平顺县	苗庄镇政府附近	苗庄镇政府附近多处秸秆焚烧点	中国山西省长治市	露天焚烧	经现场检查，在苗庄镇人民政府附近，东安善公交站等多处发现有玉米秸秆焚烧的情况，经提醒后，当地居民及时破灭了正在焚烧的秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-262	10月2日	长治市	平顺县	平顺县苗庄镇	平顺县苗庄镇露天焚烧垃圾	平顺县苗庄镇	露天焚烧	露天焚烧垃圾，烟气很大。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-263	10月3日	长治市	平顺县	青羊镇王庄村	平顺县瑞鑫车行	长治县平顺县	未安装治污设施	现场检查正在生产，存在问题：1. 现场未能提供环保审批手续，未审批未验收；2. 在经营过程中，汽车喷漆产生的废气直接无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-264	10月4日	长治市	平顺县	位于平顺县彩风大道上，距离平顺县青羊镇质量技术监督局约70米	渣土运输车（晋D34049）	中国山西省长治市	渣土车覆盖不完全	在距离平顺县青羊镇质量技术监督局70米，彩风大道上遇到载重货运渣土车运输破碎石料，有挡帘但未覆盖，车牌号晋D34049。经检查人员指出后，进行了覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日