

附件

长治市长治县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-310	10月8日	长治市	长治县	郝家庄乡 任家庄村	长治县任 家庄预制 构件厂	中国山西省 长治市长治 县 G207(锡 海线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该预制品厂挤压工段有工人操作，搅拌工段未生产，搅拌工段未封闭，输送带未封闭，物料露天堆放，场地未硬化，易起尘。通过与业主沟通，该厂未办理环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-311	10月5日	长治市	长治县	贾掌镇贾掌村 K1197+150左侧	国道207线长治过境段第四合同段搅拌站	中国山西省长治市长治县壶高线	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业已建成两个搅拌楼，均在生产，输送带未完全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-312	10月7日	长治市	长治县	南宋乡东掌村	山西长治羊头岭东掌煤业有限公司	中国山西省长治市长治县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业目前未生产。但有大量煤炭露天堆放，输送带未封闭，场地未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-313	10月7日	长治市	长治县	南宋乡南宋村	长治县鑫源洗煤厂新建厂房建筑工地	中国山西省长治市长治县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，还工地正在施工未采取湿法作业，物料未苫盖，场地未洒水抑尘，场地扬尘较多	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-314	10月4日	长治市	长治县	苏店镇684县道边	苏店镇杨家岭隧道碎石加工点	中国山西省长治市长治县南沙线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该加工点破碎、筛分设备未运行，现场有装载机施工，有运输车辆运货。生产区未密闭(物料棚无顶)，破碎、筛分及输送带未密闭。破碎、筛分工段未配套建设除尘器。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-315	10月8日	长治市	长治县	长治县农 贸物流园 区	长治县新 鸿丰汽车 贸易有限 公司	中国山西省 长治市长治 县 G207	未落实 VOCs 整治要求	喷漆厂房有大量油漆味，经检查，未安 装 VOC 处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
SX-09-316	10月4日	长治市	长治县	长治县西 火镇平家 庄村	平家庄村 秸秆焚烧 点	中国山西省 长治市长治 县	露天焚烧	露天焚烧秸秆，产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日