

附件

淄博市临淄区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-013	10 月 5 日	淄博市	临淄区	凤凰镇	中国山东省淄博市临淄区齐盛路与兴边路交叉路口西北角渣土堆场	中国山东省淄博市临淄区齐盛路与兴边路交叉路口西北角	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,企业未生产,为渣土堆场,目测面积 2000 平方米左右,无防尘遮盖措施,有明显的生产痕迹,有工程机械设备车辙印痕。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-014	10月5日	淄博市	临淄区	稷下街道办	中交路桥建设有限公司济青高速公路改扩建项目第四标段1#沥青水稳拌合站	中国山东省淄博市临淄区稷下街道办王家村北309国道北300米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，环评手续齐全，从事路基水泥和路基沥青生产。水泥稳定土碎石工段，原料堆场只有靠道路一侧做了简单遮盖，原料厂砂石近三万立方米没有防尘措施，上料工段未生产，只有一处简单的喷淋设施，现场检查开启验证，除尘效果不明显，达不到降尘作用，路基清理渣土堆，堆放在厂区西侧约2000立方米没有防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-015	10月6日	淄博市	临淄区	金山镇	淄博九顶 矿业科技 有限公司	中国山东省 淄博市临淄 区金山镇齐 鲁化工区创 业创新产业 园	露天矿山未 落实减尘抑 尘措施	现场检查时，企业北矿区正在生产，南矿区停产，承担该地区南北两个露天废弃矿区的综合治理与环境修复，北矿区占地 1.26 平方公里，南矿区占地 2.24 平方公里，环评手续齐全。北矿区没有按照环评批复在挖掘、装卸、破碎、筛分和物料存储等工序进行减尘防尘处理。现场检查时，整个区域就发现一台雾炮机，没有连接水电；发现一台道路洒水车只进行道路作业，现场正在施工的两个挖掘作业面，没有按环评要求喷洒降尘，所有车辆装卸均没有降尘措施，一些爆破过的作业点遮盖网都已脱落；整个厂区的挖掘、粉碎、堆放和裸露地面，都没有有效的减尘降尘措施，管理混乱，不能有序施工作业，施工进度缓慢。不是在生态修复，而是在开采碎石。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日