

附件

保定市国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-078	11 月 9 日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定高新区贤台乡贤台村南	保定高新区玉合加油站	中国河北省保定市新市区	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时, 该加油站正进行加油作业, 油罐未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-080	11 月 9 日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市北三环外保定中通转运中心与宏力铸造厂之间	大江沙场	中国河北省保定市高新区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12 月 15 日
HB-11-081	11 月 9 日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区贤台村	满城县粮油贸易总公司加油站	中国河北省保定市高新区	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在进行加油作业，能够提供营业执照，但有效期至 2018 年 7 月。发现问题：1. 加油枪油气回收装置运行不正常，储油罐未安装油气回收装置；2. 加油机已贴封条，但还在进行加油作业。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-082	11 月 9 日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市国际陆港南门西行 300 米路南大院内	大江沙场内车队加油机	中国河北省保定市高新区	黑加油站	现场检查时，发现大江沙场院内存在 1 台柴油加油机，无相关手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-083	11月9日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市乐凯北大街	保定国际陆港物流园区	中国河北省保定市高新区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时园区内正在进行土建施工作业，白灰物料堆，施工土堆均未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HB-11-079	11月11日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市北三环保定市政府和兴家苑保障房工程项目	保定市政府和兴家苑保障房工程项目	中国河北省保定市满城县G107(北三环)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，大量渣土未覆盖，地面尘土多，出口冲水池被车辆挡住无法冲洗渣土车辆，未落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	12月15日
HB-12-112	11月19日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	高新区纬三路北侧、经四路西侧	天河（保定）环境工程有限公司	中国河北省保定市高新区	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，煅烧工序安装的除尘治污设施前端私设两个旁路开口，产生废气直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-113	11月22日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡西南韩村	祥和路西废品收购站(路南村道300米处)	中国河北省保定市高新区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查,发现位于高新区朝阳北大街祥和路西300米路南一废品收购点内,有一台应淘汰的0.7蒸吨燃煤锅炉,没有进行物理切割。检查时,该锅炉没有使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日
HB-12-114	11月22日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡西南韩村	祥和路西废品收购站南院无名塑料厂	中国河北省保定市高新区	未安装治污设施	现场检查发现,该企业未生产,厂房西侧原料破碎设备已经拆除;厂房东侧有一台热熔、热成型设备,未安装污染治理设施,厂房内部堆放大量原材料、产品,生产用电未断开,随时具备恢复生产的条件。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日