

附件

保定市涞水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-129	11月2日	保定市	涞水县	永阳镇北七山村	涞水县研磊水泥制品有限公司	中国河北省保定市涞水县	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业未生产，存在问题：1. 大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施；2. 进料端未安装污染治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-121	11月3日	保定市	涑水县	涑水镇	涑水县欣旺石粉厂西南方向100米处无名堆场	河北省保定市涑水县距离欣旺石粉厂斜对面西南方向100米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，物料装卸未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HB-11-118	11月5日	保定市	涑水县	涑水县商贸路22号	涑水县天虹洗浴中心（商贸路22号天虹宾馆内）	中国河北省保定市涑水县商贸路22	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查该洗浴中心营业执照已注销，天虹宾馆住房后，锅炉房内一台1蒸吨以下燃煤锅炉正在运行，水箱除尘正在运行。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-119	11月5日	保定市	涑水县	涑水县西武村	涑水县西武村无名堆场(繁固水泥制品厂旁巷道内向西50米院内)	河北省保定市涑水县涑定路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日
HB-11-120	11月5日	保定市	涑水县	涑水县永富路2号南侧大众浴室	涑水县大众浴池	中国河北省保定市涑水县永安大街235号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该浴室正在营业,有2台0.5蒸吨燃煤锅炉,烟气管道均未切割,地上有煤堆。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-122	11月5日	保定市	涑水县	涑水镇北郭下村	涑水鑫通汽车维修有限公司	中国河北省保定市涑水县涑阳南路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现，该汽修厂正在生产经营，厂区内喷漆房已断电停用，工人正在露天喷漆。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HB-11-124	11月5日	保定市	涑水县	涑阳南路高速引线 917 总站北行 500 米路西	涑阳县高速引线 917 总站北行 500 米路西无名堆场（尚睿国际会所对面）	中国河北省保定市涑水县涑阳南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HB-11-125	11月5日	保定市	涑水县	南王庄	涑水顺捷汽车销售有限公司	河北省保定市涑水县涑定路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，管道与暖气片相连，锅炉旁存放有燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-123	11月7日	保定市	涿水县	涿水镇魏村	涿水古韵居家具有限公司	中国河北省保定市涿水县保野公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查，该单位从事红木家具生产，木料烘干车间隔壁，有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，旁边堆有一批块煤和木材边角料，锅炉外立面被木板材料覆盖遮挡，该锅炉烟道未切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HB-11-127	11月7日	保定市	涿水县	魏村	涿水县涿水镇魏村李文彬浴室（保野公路魏村李京伟卫生室对面）	中国河北省保定市涿水县保野公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查，该浴室有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉正在使用，未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HB-11-126	11月8日	保定市	涿水县	王村乡	涿水县隆硕翔洗浴宾馆	中国河北省保定市涿水县红星街	经营性炉灶	现场检查，该浴室正在营业，使用一台0.49蒸吨燃煤锅炉，检查时正在运行，炉膛内有块状燃料正在燃烧，接有水箱除尘装置正在运行，现场未看到布袋除尘设施。锅炉房外堆有大量木板木材，还有生物油吨桶。	依法取缔。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-117	11 月 9 日	保定市	涿水县	胡家庄乡 永乐村新开街 8 号	涿水县青福洗浴中心	中国河北省 保定市涿水县涿定路	清单内燃煤 锅炉未淘汰	现场检查发现，该浴室正在营业，锅炉房内有 2 台 0.5 蒸吨以下燃煤锅炉，其中一台正在运行，锅炉边一辆手推车上有一车块煤，炉膛内有块煤正在燃烧。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日