附件

保定市易县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
НВ-11-153	11月3日	保定市	易县	裴山镇北 白虹村	河北德正 鸿业建材 有限公司	河北省保定市易县	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查,企业属于民营有限责任公司,石灰立窑处于闷炉状态,车间正在卸料,该厂执行县大气办下发的61号文,按照限产30%的要求执行,与保定市提交检查组的橙色预警措施(停产)不一致。		12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-159	11月3日	保定市	易县	易县南山 北村	河北金泰 矿业有限 公司	河北省保定 市易县	未按要求严 格落实应急 预案	现场对 11 月 1 日已检查的河北金泰矿业有限公司再次复查,企业在检查组入厂前紧急停产,总共五台磨机中的三台磨机及空压机均发热,车间粉尘污染严重,生产人员均在现场,未按照中心组下发清单中第二轮停产要求执行。	责令整改,依法查处。	12月30日
HB-11-149	11月6日	保定市	易县	高村镇	易县青山 石材厂	河北省保定 市易县 S232		现场检查时发现,该厂正在生产,存在问题: 1.企业正常生产,配套的 VOCs 废气处理设施未开启,检查人员取证后工作人员才开启; 2.企业有具备供暖条件的自制燃煤取暖锅炉(0.1蒸吨)一台,未按要求拆除。		12月30日
HB-11-158	11月6日	保定市	易县	易县高村镇卓家庄	河北冠野 建筑幕墙 有限责任 公司	河北省保定 市易县 S232	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时发现,有一台 0.1 蒸吨燃煤 锅炉,未按要求拆除。	严格按要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评 批复要求安装治污设 施,并确保正常使用。 存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-151	11月7日	保定市	易县	高陌乡北 东村	高陌乡北 东村垃圾 填埋场	河北省保定 市易县		检查发现,352 县道旁北东村由北东大队指定的"垃圾指定点",面积约 900平方,倾倒的各类垃圾持续燃烧,烟尘明显,异味严重。	进一步调查核实,对露 天焚烧秸秆、落叶、垃 圾等问题,依据《大气 污染防治法》第一百一 十九条处罚。	
HB-11-156	11月7日	保定市	易县	桥头乡中山南村	易县新征 石材厂	河北省保定 市易县 G112(京环 线)	治污设施不 正常运行	现场检查,企业正常生产,粘板车间门窗开启,污染治理设施未运行,检查期间企业工作人员紧急启用污染治理设施。现场未提供营业执照等资料。	1 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	12月30日
НВ-11-157	11月7日	保定市	易县	易县北东村	河北鹏跃 幕墙装饰 工程有限 公司	河北省保定 市易县易定 线	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时,该企业有1台1蒸吨以下 燃煤锅炉未拆除,具备恢复使用能力。	严格按要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评 批复要求安装治污设 施,并确保正常使用。 存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-150	11月8日	保定市	易县	高村镇血 山村	易县欧陆 商贸有限 责任公司 一分公司	河北省保定 市易县 S232	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查,发现清单外应淘汰而未淘汰 1 蒸吨以下燃煤锅炉一台,具备使用条 件。	严格按要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评 批复要求安装治污设 施,并确保正常使用。 存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	12月30日
HB-11-148	11月9日	保定市	易县	安格庄乡	241 省道正 鑫家园对 面垃圾焚 烧	河北省保定 市易县 S241		现场检查,发现有三名村民正在露天焚 烧垃圾和塑料,现场异味明显,烟尘弥 漫。		12月15日
HB-11-152	11月10日	保定市	易县	裴山镇	裴山镇创 业路文武 学校边兰 州拉面	河北省保定 市易县 S232		现场检查,发现清单外应淘汰而未淘汰 0.1 蒸吨以下燃煤锅炉一台,具备使用 条件。该店铺负责人表示因今年8月刚 接手该店,尚未办理营业执照等手续。	依法取缔。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-154	11月10日	保定市	易县	裴山镇南 街村	易县裴山 图腾石材 厂	河北省保定 市易县 S232	治污设施不	现场检查企业正在生产, 粘板车间三名 工人正在作业, 车间大门打开, VOCs 治理设施未开启, 产生的有机物无组织 排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留 条件的,及时移送。	12月30日
HB-11-155	11月11日	保定市	易县	桥头乡麻 屋庄村		河北省保定 市易县 G112(京环 线)	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查: 1. 发现企业正在使用一台0.2 蒸吨以下应淘汰而未淘汰燃煤锅炉; 2. 现场工人正在空地焚烧垃圾。	严格按要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评 批复要求安装治污设 施,并确保正常使用。 存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	12月30日
HB-12-145	11月15日	保定市	易县	易定线高 速公路旁 边	易县易定 线高速公 路旁焚烧树 天焚烧草	中国河北省 保定市易县 易定线	露天焚烧	经现场检查,易县易定线高速公路旁边 大面积露天焚烧杂草树叶。	进一步调查核实,对露 天焚烧秸秆、落叶、垃 圾等问题,依据《大气 污染防治法》第一百一 十九条处罚。	

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-144	11月21日	保定市	易县	桥头乡中山南村	易县昌德 色石加工 有限公司	中国河北省保定市易县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放, 未采取有效防治扬尘措施,场内扬尘较 大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取酒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	
HB-12-146	11月22日	保定市	易县	卓家庄村	易县龙山 石材有限 公司	中国河北省保定市易县	治污设施不正常运行	现场检查,该企业正在生产。存在问题: 1. 粘板车间胶桶随意堆放,车间刺激性气味较重; 2.1号、2号粘胶车间正在生产,VOCs废气处理设施未运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	12月30日
HB-12-143	11月23日	保定市	易县	良岗镇五间房村	易县通达 重质碳酸 钙粉厂	中国河北省 保定市易县 S241	工业粉尘无 组织排放	经现场检查,该企业正在生产,车间没 有封闭,粉尘四溢,除尘设施不起作用。		12月15日