

附件

沧州市东光县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-174	11 月 8 日	沧州市	东光县	东光县秦 村镇张恒 村	东光县恒 鑫化工有 限责任公 司	河北省沧 州市东光 县 S383	治污设施 不正常运 行	现场检查时，该企业未完成验收，正在 进行现场分装作业，污染治理设施（活 性炭吸收装置）未开启运行。	调查核实，依法查处， 符合移送公安行政拘留 条件的，及时移送。	12 月 30 日
HB-11-172	11 月 9 日	沧州市	东光县	东光县龙 王李镇耿 前村南	东光县筑 城新型建 筑材料有 限公司	河北省沧 州市东光 县	治污设施 不正常运 行	现场检查时，该企业正在生产，环境污 染治理设施未开启（布袋除尘器），粉 碎车间物料运输带未采用密闭运输。	调查核实，依法查处， 符合移送公安行政拘留 条件的，及时移送。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-175	11 月 9 日	沧州市	东光县	龙王李镇 耿前村	东光县玉 其木器加 工有限公 司	河北省沧 州市东光 县龙王李 镇耿前村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该项目建设内容与环评及验收报告不符合，该项目有三个喷漆房，其中一个喷漆房无污染物治理设施，现场有喷漆作业痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-173	11 月 10 日	沧州市	东光县	东光县南 霞口镇北 霞口村	沧州金伟 机械制造有限公司	河北省沧 州市东光 县 G104(京 福线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，上漆工序产生的有机废气未进行收集处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-156	11 月 13 日	沧州市	东光县	东光县城 东工业区	沧州锐嘉 包装机械 制造有限 公司	中国河北 省沧州市 东光县迎 宾大道	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该企业未执行减排清单中的重污染天气应急响应要求，生产线未停产。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-163	11月13日	沧州市	东光县	河北省沧州市东光县东光镇城东开发区	河北正钢结构有限公司	中国河北省沧州市东光县 S383(惠民路)	未按要求严格落实应急预案	检查检查时，该企业未执行减排清单中的重污染天气应急响应要求，螺旋球网架喷涂生产线生产线(工序)未停产。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-158	11月15日	沧州市	东光县	东光县南霞口镇北霞口村	沧州鑫田汽车模具有限公司	中国河北省沧州市东光县 G104(京福线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未执行减排清单中的重度污染天气应急响应要求，正在生产。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-155	11月17日	沧州市	东光县	沧州市东光县于桥乡后崔庄村	东晋塑业有限公司	中国河北省沧州市东光县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，VOCs 治污处理设施未正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HB-12-160	11月17日	沧州市	东光县	东光县于桥乡冯庄村	东光县于桥乡冯庄村垃圾焚烧点	中国河北省沧州市东光县	露天焚烧	现场检查时，该田地便道旁堆放垃圾，并正在焚烧，浓烟滚滚。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百二十九条处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-162	11月17日	沧州市	东光县	河北省沧州市东光县灯明寺镇马家院村	东光县八方彩印厂	中国河北省沧州市东光县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，无环境影响评价，未安装有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HB-12-166	11月17日	沧州市	东光县	河北省沧州市东光县于桥乡后崔村	东光县邦泽塑料有限公司	中国河北省沧州市东光县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，VOCs 治污处理设施未开启(电源线未连接)，制袋工艺车间无废气收集装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HB-12-159	11月19日	沧州市	东光县	东光县于桥乡陈家坊村	清泉浴池	东光县于桥乡陈家坊村清泉浴池	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该浴池正在营业，无营业执照，正在使用一台0.1蒸吨燃煤锅炉，洗浴废水直接排放到路对面水坑。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-161	11 月 20 日	沧州市	东光县	河北沧州市东光县找王镇后屯村	河北程泽环保设备有限公司	河北沧州市东光县找王镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业塑料焊接及挤塑正在生产，VOCs 治污处理设施未开启，产生的废气直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12 月 30 日
HB-12-167	11 月 20 日	沧州市	东光县	秦村镇盐场吴村	吴金斧空压机设备厂	中国河北沧州市东光县 S383	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业机械加工工艺正在生产，喷漆工艺未生产，但喷漆工艺无治污处理设施，喷漆 VOCs 直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-157	11 月 23 日	沧州市	东光县	东光县城南 500 米京福路东侧	河北冀星纸箱设备有限责任公司	中国河北省沧州市东光县观州路 347 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未落实重污染天气应急减排要求，喷漆工艺正在生产。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-164	11 月 23 日	沧州市	东光县	河北省沧州市东光县交警大队北行 2 公里香匠王村国道北侧	东光县源鸿塑料包装材料厂	中国河北省沧州市东光县 G104(京福线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未落实重污染天气应急减排要求，正在生产。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-165	11 月 23 日	沧州市	东光县	河北省沧州市东光县连镇镇小邢开发区	东光县鑫发纸箱机械制造有限公司	中国河北省沧州市东光县 G104(京福线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未落实重污染天气应急减排要求，喷漆工艺正在生产。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日