

廊坊市廊坊开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-10-003	10月22日	廊坊市	廊坊开发区	廊坊开发区	北京吉信气弹簧制品有限公司廊坊分公司	中国河北省廊坊市广阳区金运路9号	其他涉气环境问题	现场检查时该企业正在生产，主要进行气弹簧喷涂装配作业，存在如下问题：1. 油漆喷涂车间收集不完善，VOCs 无组织排放严重，未对喷涂生产线车间全部废气进行有效收集；2. 在喷涂线收集管道有一条多余管道未物理断开封堵，墙外只用简单铁皮压封，存在明显封堵不严现状，存在 VOCs 气体逃逸外排；3. 排气筒高度不足 15 米。	调查核实，依法查处。	12月30日
HB-11-067	11月2日	廊坊市	廊坊开发区	香路东	廊坊荣盛混凝土有限公司	河北省廊坊市广阳区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该公司 2 条混凝土生产线（工序）未停产，有水泥罐车正在装料，未执行减排清单中的停产要求。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-069	11 月 2 日	廊坊市	廊坊开发区	云鹏道	廊坊宝鑫混凝土有限公司	河北省廊坊市广阳区X535(河大路)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未执行减排清单中停产的要求，2 条混凝土生产线（工序）未停产，现场有罐车正在运输。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-11-066	11 月 5 日	廊坊市	廊坊开发区	凤舞道麻营	赵广元搅拌加工厂	河北省廊坊市广阳区凤舞道	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，2 名工人正在操作设备，现场产生粉尘非常大，无污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-068	11 月 5 日	廊坊市	廊坊开发区	岳洋路 2 号	廊坊帝龙新材料有限公司	河北省廊坊市广阳区万福路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂建有 7 条装饰板生产线，二号车间内建有 5 条生产线，5 条生产线均没有安装 VOCs 废气收集处理设施，其中 3 条生产线正在生产。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日