

附件

秦皇岛市青龙县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-248	11 月 13 日	秦皇 岛市	青龙县	安子岭乡 砖瓦窑村	青龙满族 自治县长 江加油站	中国河北省 秦皇岛市青 龙满族自治 县 S251	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	检查时发现，该加油站处于正常运营状 态，存在问题：92 号汽油加油机左侧绿 色汽油加油枪未按规定安装油气回收 装置。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处 理达标后排放。存在违 法生产行为的，依据《大 气污染防治法》第一百 零八条，立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-250	11 月 13 日	秦皇 岛市	青龙县	祖山镇三 岔村	德明加油 站	中国河北省 秦皇岛市青 龙满族自治 县 S251(秦 青公路)	黑加油站	检查时发现，该加油站处于正常运营状 态，存在问题：1. 柴油储存罐未采取防 渗漏措施，有油污向外渗漏的痕迹；2. 该加油站工作人员现场无法提供工商 营业执照等相关合法手续。	进一步调查核实，确属 经营性黑加油站的，依 法取缔。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-249	11 月 19 日	秦皇岛市	青龙县	河南村南面	秦皇岛众泰矿业有限公司	中国河北省秦皇岛市青龙满族自治县 S251(都阳路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业正在生产，该公司场地设备是与青龙满族自治县华茂矿业有限公司进行租赁，沿用华茂公司办理的环保方面相关手续，目前尚未进行项目竣工验收。存在问题：1. 厂区道路未进行硬化，未采取降尘措施，存在道路扬尘的现象；2. 沉淀池处生产废水未经处理直接向外界排放；3. 堆料场地露天堆放，未进行遮盖，地面未硬化；4. 固体废物未进行分类收集贮存，存在随意露天存放的现象；5. 办公楼后侧有一应淘汰 0.5 蒸吨燃煤采暖锅炉正在运行；6. 上、下料口处未安装除尘设施；7. 涉嫌“未验先投”环境违法行为。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日