

附件

唐山市丰润区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-017	10月29日	唐山市	丰润区	厂前路 3号	中车唐山机 车车辆有限 公司	中国河北省 唐山市丰润 区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,主 要有车体制造,涂装和组装工序。 调漆间的大门未关闭,与油漆存储 间相连通,在调漆间与油漆存储间 的墙体上设有两个排气扇。	含 VOCs 物料的生产、存储采 用密闭工艺或在有集气系统 的密闭空间进行,收集后的废 气经处理达标后排放。存在违 法生产行为的,依据《大气污 染防治法》第一百零八条,立 案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-018	10月30日	唐山市	丰润区	丰润区常庄镇银河工业园	河北广信铝模科技有限公司	中国河北省唐山市丰润区	治污设施不正常运行	该公司主要生产铝模板，共设有铝焊机8台；2017年9月6日通过审批，2018年7月25日项目竣工验收。检查时一台焊接机正在进行作业，产生烟尘较大。存在的问题：1.焊接烟尘废气处理设施不正常运行。经对焊接烟气处理设施查看，废气处理设施电机于2018年10月29日故障，废气处理设施无法正常运行；2.焊接操作台的焊接废气收集罩上安装有吸收风机，风机反向运转，吸气变为吹气。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HB-11-020	11月1日	唐山市	丰润区	刘家营乡林荫路	唐山正丰钢铁有限公司	中国河北省唐山市丰润区林荫路21	未按要求严格落实应急预案	该企业为有色金属冶炼和压延加工业，设计产能为年产钢200万吨。主要设施有：3座60吨电弧炉，4座精炼炉，三条轧钢生产线，电弧炉和精炼炉均采用电加热，轧钢生产线采用天然气加热。现场检查发现：轧钢生产线停止生产，电弧炉和精炼炉正常生产。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-11-019	11月2日	唐山市	丰润区	姜家营乡杨家营村	唐山华城建材有限公司	中国河北省唐山市丰润区丰津线	未按要求严格落实应急预案	该公司设计年产30万吨水泥，水泥磨机2台。现场检查时正在生产，存在的问题：未按重污染天气二级响应要求执行停止生产，现场检查时传输带正在送料，水泥磨机正在工作，有现场拍照和录像。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-033	11月15日	唐山市	丰润区	白官屯镇	唐山市丰润区唐丰耐磨材料有限公司	河北省唐山市丰润区	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业热处理沾火过程生产线和成品高铬球有余热，现场有油雾类气味。 熔化炉生产线未生产。	责令整改，依法查处。	12月30日